



Mazda 2

VIN: JMZGJ692821166429

Diesel

Generat pe 2024-08-17 07:36



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 **România**

 **Italia**

 **Danemarca**

 **Lituania**

 **Statele Unite ale Americii**

 **Slovacia**

 **Slovenia**

 **Cehia**

 **Finlanda**

 **Canada**


 **Suedia**

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 234.043 km
- 11 înregistrări ale kilometrajului



2015

2018

2019

2021

2022

Înregistrări ale contorului de parcurs

2015-01	22.068 km
2015-07	42.813 km
2017-08	54.020 km
2018-10	88.989 km
2019-05	101.048 km
2019-12	121.030 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-07	141.571 km
2021-06	162.541 km
2022-01	182.404 km
2022-08	203.966 km
2023-10	234.043 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

⚠ Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

i Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2019-11

 **Germania**

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

- i

Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice

	Producător Mazda		Model 2		Variantă SKYACTIV-D
	Tip caroserie Break		An model 2014		Capacitate cilindrică 2,2 l
	Putere motor 130 kW (174 cp)		Tip combustibil Diesel		Cutie de viteze Automată
	Tip transmisie Tracțiune față (FWD)		Nr. uși 5		Nr. cilindri 4
	Nr. angrenaje 6		Descriere motor 2.2L SKYACTIV-D (175 HP)		Piața de destinație a modelului ECE

Cronologie

- S-a găsit 1 înregistrare

Ultimele înregistrări

2019-11

 **Germany**



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**