

# Opel Insignia

VIN: **W0LGT8EM3A1031544**

Diesel

2010

Generat pe **2023-11-16 11:28**



**Furt**



**Contor de parcurs**



**Situație financiară și  
juridică**



**Daune**



## Lucruri de știut despre Opel Insignia 2010



Generat de AI

Opel Insignia 2010 este o mașină versatilă și fiabilă, cu diferite tipuri de caroserie și opțiuni de motorizare. Haideți să explorăm diferențele dintre ele:

Tipuri de motoare:

1. Motor pe benzină de 1,6 litri (115 CP)
2. Motor pe benzină de 1,8 litri (140 CP)
3. Motor pe benzină de 2,0 litri (220 CP)
4. Motor V6 turbo pe benzină de 2,8 litri (260 CP)
5. Motor diesel de 2,0 litri (130 CP)
6. Motor diesel de 2,0 litri (160 CP)
7. Motor diesel de 2,0 litri BiTurbo (190 CP)

Tipuri de caroserie:

1. Saloon
2. Hatchback
3. Break

#### Transmisie:

1. Manuală cu 5 trepte
2. Manuală cu 6 trepte
3. Automată cu 6 trepte

#### Eficiența combustibilului:

1. Motorul de 1,6 litri oferă cel mai bun consum de combustibil, cu 45mpg.
2. Motorul V6 turbo de 2,8 litri, care este mai puternic, are un consum de combustibil de 24 mpg.

#### Caracteristicile interioare:

1. Aer condiționat standard.
2. Controlul vitezei de croazieră este standard la toate modelele.
3. Senzorii de parcare sunt disponibili ca supliment.

#### Caracteristici exterioare:

1. Modelele berlină și hatchback sunt elegante și sportive, în timp ce versiunea break este spațioasă și practică.
2. Jantele din aliaj sunt standard pe toate modelele.
3. Farurile cu xenon sunt disponibile ca dotare suplimentară.

#### Performanță:

1. Motorul de 1,6 litri are cea mai bună rată de accelerație și poate ajunge de la 0 la 100 km/h în 12,9 secunde.
2. Motorul V6 turbo de 2,8 litri este cel mai puternic, cu o viteză maximă de 155 mph.

În general, Opel Insignia 2010 este o mașină fiabilă, cu o varietate de tipuri de motoare, tipuri de caroserie și opțiuni de transmisie pentru a se potrivi oricărui buget și preferințe. În timp ce motorul de 1,6 litri oferă cea mai bună economie de combustibil, motorul turbo V6 de 2,8 litri, mai puternic, este perfect pentru cei care tânjesc după o accelerație mai rapidă. În plus, modelele berlină și hatchback sunt mai sportive și mai elegante, în timp ce versiunea break este mai practică și mai spațioasă.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



#### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

# Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



### Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Italia



Slovacia



Suedia



Slovenia



Ucraina



Cehia



Canada



Finlanda

## Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 182.384 km



12 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

|         |                  |
|---------|------------------|
| 2009-11 | <b>10 km</b>     |
| 2010-08 | <b>12.000 km</b> |
| 2012-04 | <b>33.167 km</b> |
| 2013-08 | <b>54.043 km</b> |
| 2013-11 | <b>67.085 km</b> |
| 2014-02 | <b>78.213 km</b> |

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 2014-04 | <b>86.606 km</b>  |
| 2014-11 | <b>106.515 km</b> |
| 2015-02 | <b>114.127 km</b> |
| 2015-06 | <b>125.125 km</b> |
| 2016-02 | <b>140.522 km</b> |
| 2018-02 | <b>182.384 km</b> |

## Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

**Legal**



### Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



### Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



### Exported, Imported



Nu s-a găsit nici o înregistrare

No import or export records found

## Restricții financiare



### Lease



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



### Leasing operațional



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



### Unit-stocking



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit înregistrări de daune

## Înregistrări de daune



azional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilega  
fectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi  
ocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%

## Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

-  Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 24.342 RON
-  Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Opel Insignia 2010

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

21.362 RON

Prețul mediu

24.342 RON

Cel mai mare preț

27.820 RON

## Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător

**Opel**



Model

**Insignia**



Tip caroserie

**Break**



An de fabricație

**2010**



An model

**2010**



Capacitate cilindrică

**2 l**



Putere motor

**118 kW (158 cp)**



Tip combustibil

**Diesel**



Culoare

**Altele**



Nr. uși

**5**



Amplasarea volanului

**Volan pe stânga**



Nr. cilindri

**4**



Nr. angrenaje

**6**



Descriere motor

**ENG-4 CYL 20L  
DIESEL TURBO HO  
(LBS)**



Nr. locuri

**5**

## Echipare

0

TRIM COLOUR SEAT JET BLACK

2

MOLDING DOOR INTR PIANO BLACK2

4

INTERIOR TRIM JET BLACK

6

COMP FRT RH NON-COMP. SEL SUSP

8

COMP RR RH NON-COMP. SEL SUSP

10

WINDSHIELD HEAT REFLECTIVE

1

TRIM COLOUR DR PANEL JET BLACK

3

MOLDING I/P INTR PIANO BLACK

5

COMP FRT LH NON-COMP. SEL SUSP

7

COMP RR LH NON-COMP. SEL SUSP

9

DARK TINTED WINDOWS

11

SEAT FRONT BENCH WITH H/REST

12

RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER

14

RESTR. SEAT BELT TENSIONER FRT

16

REAR ELECTRIC WINDOWS

18

SEAT HEIGHT ADJUSTER

20

PROVISIONS FOR RESTRAINING NET

22

EQUIPMENT SENSOR AIR MOISTURE

24

ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH

26

AIRBAGS FRT DR&CO SIDE & ROOF

28

PLATE DOOR SILL COVER "OPEL"

30

LAMP INTR FRT FLR ILLUMINATIO

32

LAMP INTR RF DUAL READING

34

WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

36

DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

38

TRAY DRIVER SIDE DEPOSIT

40

CENTER ARMREST RR W. STORAGE

42

MIRRORS I/S SUNSHADE ILLUM

13

ADJ FRT ST MAN 6-WAY PWR DR

15

POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN

17

INTERIOR TRIM CONFIG #1

19

RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D

21

CONTROL SEAT POWER LUMBAR LH

23

LOCK CNTRL REMOTE ENTRY STD

25

VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

27

HEAD RST-RR CENTRE VINYL

29

SECURITY IMMOBILIZATION VAR.2

31

VENT AIR CONSOLE RR

33

PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

35

HEADLIGHT PRESSURE WASHERS

37

GERMANY-MANDATORY

39

HANDLE O/S DR B/C CHROMESTRIP

41

MIRROR IS/RV LT SENSITIVE

43

CONSOLE ROOF INTERIOR

44

MIRROR HOUSING PAINTED

46

MIRROR L+R RC ELEC HEAT MANFOL

48

POCKET FRONT SEAT BACK LH

50

TRIM CLOTH AVENUE

52

POCKET FRONT SEAT CUSH FRT RH

54

AXLE RATIO - 3.20

56

TECHNICAL GREYM2

58

CHASSIS EQUIP REAR AXLE 4-LINK

60

BRAKE PARKING POWER OPERATED

62

CRUISE CONTROL

64

ALTERNATOR-100 A

66

POWER OUTLET TRUNK

68

POWER OUTLET REAR

70

CONTROL CONSOLE INFO REDUNDANT

72

LEFT HAND DRIVE

74

45

SMOKER PACK

47

COVER RR COMPT LOADING EDGE

49

POCKET FRONT SEAT BACK RH

51

POCKET FRONT SEAT CUSH FRT LH

53

TRIM DOOR PVC SIENA

55

ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

57

CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM

59

ABS 17" FRT & RR DISC POWER

61

FILTER EXHAUST SYSTEM PARTICLE

63

BATTERY 12V 75AH 720 CCA

65

CONTROL MANUAL SHIFT AT

67

RECEPTACLE ELECTR FRT CONSOLE

69

FILTER AIR POLLUTANT &ODOR

71

ENG-4 CYL 20L DIESEL TURBO HO

73

TRANS-AUTO 6-SPEED AF40-6

75

BELT LINE MOLDING CHROME ALL

76

STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES

78

EU-EQUIPMENT

80

STEER POWER RED RACK TRAVEL

82

MODEL UPGRADE 05

84

WHEEL 19X8.5 ALU DESIGN 6

86

LAMP SYSTEM DAYTIME RUNNING

88

FOG LAMP REAR

90

POWER TAILGATE

92

LAMP INTERIOR ROOF RR COURTESY

94

MULTI-COLOURED INTERIOR LIGHT

96

ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

98

SPEEDOM. KM

100

INFO DISPLAY ONE COLOR GRAPHIC

102

INDICATOR SEAT BELT WARNING RH

104

ANTENNA - DIVERSITY

TRANS-AUTO MERCHANDISED EQU.

77

MAN.TILT TELESCOPING STEERING

79

EMISSION-SYSTEM EEC 09

81

OPEL SPECIAL VEHICLE - RUESSEL

83

TIRE&WHL SPARE SPACE SAVER 17"

85

TYRES 245/40 R19-98Y BW R/ST

87

FOLLOW ME HOME HEADLAMPS

89

TRIM CLOTH AVENUE - BLACK

91

CONTROL INTELLIGENT HIGH BEAM

93

HEADLAMPS CONTROL LEV.SYS.AUTO

95

SIGHT AND LIGHT PACK

97

HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL

99

SPEAKER SYSTEM 7 PREMIUM

101

COLOUR INF DISPLAY (CID)7"QVGA

103

LOCK CONTROL STEERING COLUMN

105

RECEPTACLE USB

106

RADIO DVD800 NAVI

108

TOOL KIT

110

VEHICLE STATEMENT ECE ORG

112

STAINLESS STEEL RR BUMPER PROT

114

GEARING CODE

116

WIRING PROV CUSTOM WIRING BODY

118

FREQUENCIES 433 MHZ

107

LUGG. CARR. ROOF POWDER COAT

109

LUGGAGE CARRIER CLR ROOF SILV

111

WITHOUT WAX PROTECTION

113

STEERING WHEEL CONTROL-RADIO

115

EQUIP. RECEIVING UNIT GPS

117

WIRING PROV CUSTOM WIRING (IP)

# Cronologie

## S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

2009-11

 Germania

### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2010-01

 Țară necunoscută

### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**