

Opel Insignia

VIN: **W0LGT8GN6F1058119**

Diesel

2015

Generat pe **2024-03-11 13:42**



Contor de parcurs



**Situație financiară și
juridică**



Daune



Lucruri de știut despre Opel Insignia 2015



Generat de AI

Când vine vorba de modelul Opel Insignia 2015, există o varietate de opțiuni de luat în considerare în ceea ce privește motorizările și stilurile de caroserie. Să aruncăm o privire asupra câtorva dintre diferențele dintre opțiunile disponibile în acest an model:

Motoare:

Modelul Opel Insignia 2015 este disponibil cu o varietate de opțiuni de motorizare în diferite versiuni de echipare. Cele mai populare motoare ale acestui model sunt motorul diesel de 1,6 litri și motorul turbodiesel de 2,0 litri. Motorul diesel de 1,6 litri oferă performanțe decente și o economie de combustibil bună, în timp ce motorul diesel de 2,0 litri este mai puternic și oferă o economie de combustibil și mai bună. Motorul pe benzină V6 de 2,8 litri este, de asemenea, o opțiune excelentă pentru cei care acordă prioritate performanței.

Tipuri de caroserie:

Opel Insignia 2015 este disponibil în două tipuri de caroserie: sedan și wagon. Sedanul este ideal pentru cei care acordă prioritate stilului, în timp ce wagon-ul este perfect pentru cei care apreciază caracterul practic. Versiunea wagon are o capacitate de încărcare mai mare și este mai versatilă, în timp ce sedanul are un aspect mai elegant și mai sportiv.

Alte specificații:

Pe lângă opțiunile de motorizare și tipul de caroserie, Opel Insignia 2015 este disponibil cu o serie de alte caracteristici și specificații. Unele caracteristici

comune între diferitele versiuni de echipare includ sisteme de siguranță avansate, sisteme audio premium, tapiterie din piele personalizată și sisteme de infotainment de ultimă generație. Alte dotări opționale pot include scaune încălzite, asistență la parcare, avertizare la părăsirea benzii de rulare și control de croazieră adaptiv.

În general, Opel Insignia 2015 este o mașină versatilă care poate fi personalizată pentru a se potrivi nevoilor și preferințelor unei game largi de șoferi. Indiferent dacă acordați prioritate performanței, economiei de combustibil, spațiului de încărcare sau tehnologiei de ultimă generație, există un Opel Insignia 2015 care se va potrivi.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



Iată ce am verificat:



Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Italia



Statele Unite ale Americii



Danemarca



Lituania



Slovacia



Suedia



Slovenia



Canada



Finlanda



Ucraina

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 199.830 km



12 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2015-05	10 km
2015-11	25.714 km
2016-04	40.689 km
2016-05	47.409 km
2016-07	62.552 km
2016-09	71.019 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2017-02	91.930 km
2017-07	118.377 km
2017-07	118.577 km
2018-01	153.345 km
2018-07	177.803 km
2021-06	199.830 km

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Restricții financiare



Lease



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unitate de stocare



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Legal



Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit înregistrări de daune

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

! Cu toate acestea, pot apărea inexactități ocazionale, mai ales la verificarea vehiculelor mai vechi. Mecanicii din garajele neautorizate deghizează adesea ilegal defecte sau daune ale vehiculului, neînregistrându-le nicăieri. Uneori chiar înlocuiesc plăcuțele VIN ale vehiculului sau efectuează alte acte ilegale. Avem o varietate de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de garantat 100%.

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

i Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 42.143 RON

i Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Opel Insignia 2015

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

37.437 RON

Prețul mediu

42.143 RON

Cel mai mare preț

48.594 RON



Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Opel



Model
Insignia



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2015



An model
2015



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
140 kW (188 cp)



Tip combustibil
Diesel



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Nr. uși
5



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4



Nr. angrenaje
6



Descriere motor
**ENG-4 CYL 20L
DIESEL TWIN TURB
(LBY)**



Nr. locuri
5

Echipare

0

TRIM COLOUR SEAT JET BLACK

2

MOLD DR INTR RHYTHM WOOD

4

INTERIOR TRIM JET BLACK

6

COMP FRT LH NON-COMP. SEL SUSP

8

COMP RR LH NON-COMP. SEL SUSP

10

COMP RR RH NON-COMP. SEL SUSP

12

ADJ FRT ST MAN 6-WAY PWR DR

14

RESTR. SEAT BELT TENSIONER FRT

16

POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN

18

INTERIOR TRIM CONFIG #1

20

RES.PROV. CARG NET TIEDOWN FRT

22

WINDSHIELD TYPE HEAT REFLECTIV

24

FLEX ORGANISER

26

CONTROL SEAT POWER LUMBAR RH

28

1

TRIM COLOUR DR PANEL JET BLACK

3

MOLD I/PRHYTHM WOOD

5

SPARE WHL NONE

7

COMP FRT RH NON-COMP. SEL SUSP

9

TYRE SPARE NONE

11

RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER

13

FRONT PASS SEAT COMFORT PACK

15

ERGONOMIC SPORTS FRONT SEATS

17

REAR ELECTRIC WINDOWS

19

RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D

21

PROVISIONS FOR RESTRAINING NET

23

DARK TINTED REAR WINDOWS

25

CONTROL SEAT POWER LUMBAR LH

27

FLEXORGANISER PACK

29

EQUIPMENT SENSOR AIR MOISTURE

30

AIRBAG DRIVER PASS.&ROOF FF&RR

32

VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

34

SWITCH ENGINE START KEYLESS

36

VENT AIR CONSOLE RR

38

WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

40

DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

42

HANDLE O/S DR B/C CHROMESTRIP

44

MIRROR IS/RV LT SENSITIVE

46

CONSOLE ROOF INTERIOR

48

POCKET FRONT SEAT BACK LH

50

TRIM CLOTH RIBBON

52

CHASSIS ALL WHEEL DRIVE

54

VEHICLE FUEL DIESEL B10

56

ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

58

ROYAL BLUE (G)

KEYLESS ENTRY AND START

31

ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH

33

CENTRE REAR CLOTH HEADREST

35

WASHER + WIPER BACK WINDOW

37

PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

39

HEADLIGHT PRESSURE WASHERS

41

GERMANY-MANDATORY

43

CENTER ARMREST RR W. STORAGE

45

MIRRORS I/S SUNSHADE ILLUM

47

MIRROR L+R RC ELEC HEAT MANFOL

49

POCKET FRONT SEAT BACK RH

51

FLEXRIDE WITH CDC

53

TRIM DOOR CLOTH ATLANTIS

55

AXLE RATIO - 3.20

57

ELECTRONIC LIMITED SLIP DIFF

59

CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM

60

CHASSIS EQUIP REAR AXLE H-ARM

62

RADIO INTELLILINK RF900 TOUCH

64

BRAKE PARKING POWER OPERATED

66

RADIATOR COOLANT FUEL FIRED

68

BATTERY 12V 85AH 800 CCA

70

CONTROL REMOTE HEATER

72

RECEPTACLE ELECTR FRT CONSOLE

74

RECEPTACLE ELECTR FRT CONSOLE

76

KIT TIRE INFLATOR

78

LEFT HAND DRIVE

80

LOCAL PACKAGE

82

LOCAL PACKAGE

84

BELT LINE MOLDING CHROME ALL

86

TRANS-AUTO MERCHANDISED EQU.

88

STEERING WHEEL LEATH.3SP.ERGON

90

EMISSION-SYSTEM EEC 09

61

ENGINEERING YEAR 2015

63

ABS 17" FRT & RR DISC POWER

65

PEDALS SPORTY ALLOY

67

FILTER EXHAUST SYSTEM PARTICLE

69

HEATED FRONT SEATS

71

POWER OUTLET TRUNK

73

ALTERNATOR-140 A

75

CRUISE CONTROL AUTO ADAPT STOP

77

ENG-4 CYL 20L DIESEL TWIN TURB

79

LOCAL PACKAGE

81

LOCAL PACKAGE

83

MARKETING AREA - EUROPE

85

TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL

87

MAN.TILT TELESCOPING STEERING

89

EU-EQUIPMENT

91

STEER POWER RED RACK VAR EFF

92

OPEL SPECIAL VEHICLE - RUESSEL

94

CNTRL SEAT MAN CUSHN EXTN LH

96

WHEEL 18X8 ALU DESIGN 15

98

LOAD FLOOR SLIDING

100

INT ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

102

LAMP SYS DAY RUNNING LIGH LED

104

TRIM CLOTH RIBBON - BLACK

106

HEADLAMPS CONTROL LEV.SYS.AUTO

108

SIGHT AND LIGHT PACK

110

SPEEDOM. KM

112

SPEAKER SYSTEM 7 PREMIUM

114

SENSOR IND.FOLLOWING DISTANCE

116

SENSOR INDICATOR RR XTRAFFIC A

118

SENS COLLISION AVOID FORWARD

120

INDIC. SEAT BELT WARNING RR

122

93

MODEL UPGRADE 09

95

CNTRL SEAT MAN CUSHN EXTN RH

97

TYRE 235/50R18 SL 97W BW HW4

99

LAMP FRT FOG ECE

101

FOG LAMP REAR

103

ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

105

CONTROL INTELLIGENT HIGH BEAM

107

MULTI-COLOURED INTERIOR LIGHT

109

HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL

111

DAB DIGITAL AUDIO BROADCAST MM

113

FRONT AND REAR PARKING SENSORS

115

SENSOR IND. FORW COLLISION AL.

117

FRT CAMERA+LANE DEPARTURE WARN

119

INDICATOR SEAT BELT WARNING RH

121

UPLEVEL INSTRUMENT DISPLAY

123

TIRE PRESS MONITORING SYSTEM

124

SENSOR SIDE OBSTACLE DET. ENH.

126

ANTENNA - DIVERSITY

128

SWITCH STEERING WHEEL HEATED

130

LUGGAGE CARRIER CLR ROOF SILV

132

STAINLESS STEEL RR BUMPER PROT

134

V.A. ASM COCKPIT

136

V.A. ASM ROOF TRIM

138

V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN

140

V.A. ASM TYRES & WHEELS

142

STEERING WHEEL CONTROL-RADIO

144

ORNAMENTATION LETTERING "4X4"

146

WIRING PROV CUSTOM WIRING BODY

148

STEERING WHEEL REDUND. CONTROL

150

ADAPTIVE CRUISE CONTROL

152

SEAT COMFORT PACK 2

ADVANCED TYRE-PRESSURE MONITOR

125

LOCK CONTROL STEERING COLUMN

127

REAR VIEW CAMERA FOR PARK AID

129

SENSOR TRAFFIC SIGN RECOGNITIO

131

VEHICLE STATEMENT ECE ORG

133

TOWING HITCH

135

V.A. ASM STEERING COLUMN

137

V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP

139

V.A. ASM REAR SUSPENSION

141

KNOB TRANS CONT LEVER SPORT

143

GEARING CODE

145

VIN MODEL YEAR 2015

147

WIRING PROV CUSTOM WIRING (IP)

149

ELECTRICAL PARK BREAK

151

PARK AND GO TECHNOLOGY

153

VXR INTERIOR STYLING PACK

154

CHASSIS PROTECTION ENG COMP

156

SALES PACK SPORTS TOURER CTY

155

FREQUENCIES 433 MHZ

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2015-01



**Țară
necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2015-05



Germania



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**