



ford Mondeo

VIN: WF0GXXGBBGET42289 2014

Generat pe 2024-09-17 07:45



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

✓ Arată bine



+31


Surse de date


Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări


Fotografii



2018-09

53 de fotografii









Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Danemarca



Lituania



Slovacia



Statele Unite ale Americii



Italia



Canada



Finlanda



Suedia



Cehia



Slovenia


Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 117.367 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2014-01	10 km
2018-04	111.639 km
2018-09	117.367 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2018-04 în  **Italia**

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2018-04



Italia

A trecut cu succes
inspecția tehnică
Valabil până la 2020-04



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?


- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO₂ produc vehiculele din acest model/an?

- Notă**
Emisii CO₂: C (149 g/km)

Emisii CO₂



Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

- Notă**
Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
ford



Model
Mondeo



Variantă
Turnier



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2014



An model
2014



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
120 kW (161 cp)



Tip transmisie
**Tracțiune față
(FWD)**



Nr. uși
4



Nr. cilindri
4



Nr. angrenaje
6



Nr. locuri
5

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?



Notă

Rating de siguranță Euro NCAP: ★★★★★

Rating de siguranță

★★★★★ **Siguranță de 5 stele**

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



86%

Ocupant adult



82%

Copil ocupant



66%

Utilizatori
vulnerabili ai
drumurilor



66%

Asistență de
siguranță

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Ultimele înregistrări

2014-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2014-04

 **Italia**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2018-04

 **Italia**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2018-09

 **Italia**



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2018-09

 **Italia**



Mașină radiată

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**