



Opel Insignia

VIN: W0VZM8EG4K1035577

Diesel

2019

Generat pe 2024-09-09 06:44



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Statele Unite ale Americii



Lituania



Danemarca



Italia



Slovacia



Suedia



Finlanda



Cehia



Canada



Slovenia


Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 203.872 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-02	30 km
2019-09	30.769 km
2020-08	60.541 km
2021-05	90.063 km
2021-09	106.500 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-02	120.398 km
2023-01	154.612 km
2024-04	203.872 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2021-09

 **Germania**

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

- Notă**
 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 89.518 RON
 - Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Opel Insignia 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

75.388 RON

Prețul mediu

89.518 RON

Cel mai mare preț

102.096 RON

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

- Notă**
Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Opel



Model
Insignia



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2019



An model
2019



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
125 kW (168 cp)



Tip combustibil
Diesel



Tip transmisie
**Tracțiune față
(FWD)**



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4



Descriere motor
**ENG-4 CYL 2.0L L4
TURBO 125KW
(LFS)**



Cod motor
D20DTH -17F79787

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0

DAP 4/REAR VIEW CAMERA PACK +

1

INTERIOR TRIM JET BLACK

2

SPARE WHL NONE

3

COMP FRT LH NON-COMP. SEL SUSP

4

COMP FRT RH NON-COMP. SEL SUSP

5

COMP RR LH NON-COMP. SEL SUSP

6

TYRE SPARE NONE

7

COMP RR RH NON-COMP. SEL SUSP

8

SEAT RR SPLIT FOLDING 40/60

9

PREMIUM FORWARD LIGHTING PACK

10

ERGONOMIC SPORTS FRONT SEATS

11

POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN

12

REAR ELECTRIC WINDOWS

13

SEAT HEIGHT ADJUSTER

14

SEAT COMFORT PACK ONE

15

CONTROL SEAT MAN CUS EXTN DR

16

HEADRESTS FRONT FORE/AFT ADJ

17

RES.PROV. CARG NET TIEDOWN FRT

18

PROVISIONS FOR RESTRAINING NET

19

DARK TINTED REAR WINDOWS

20

WINDSHIELD TYPE SOLAR ABSORBIN

21

UPPER LOAD MESH

22

REAR CENTER HEAD RESTRAINT

23

EQUIPMENT SENSOR AIR MOISTURE

24

LOCK CNTRL REMOTE ENTRY STD

25

LUMBAR DRIVER SEAT POWER 4WAY

26

ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH

27

VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

28

AIRBAGS FRT DR&CO SIDE & ROOF

29

HOOD ACTIVE PEDESTRIANPROTECT

30

SWITCH ENGINE START KEYLESS

31

WASHER + WIPER BACK WINDOW

32

REINFORCED HEATING ELECTRIC

33

VENT AIR CONSOLE RR

34

PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

35

WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

36

DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

37

GERMANY-MANDATORY

38

HANDLE O/S DR COLORED

39

AXLE RATIO FINAL DRIVE 3.08

40

MIRROR I/S SUNSHADE ILLUM

41

MIRROR IS/RV LT SENSITIVE

42

MIR L+R RC EL HT PWRFOL PERM L

43

VEHICLE FUEL DIESEL B10

44

CHASSIS FRONT WHEEL DRIVE-FWD

45

ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

46

PACKAGE TRIM LEVEL 2 (DYNAMIC)

47

MINERAL BLACK

48

CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM

49

CHASSIS EQUIP REAR AXLE 4-LINK

50

TRIM CLOTH LEV1.1 JET BLACK V1

51

ENGINEERING YEAR 2019

52

ORNAMENT FINISH IP&DOOR MOLD 1

53

NAVI PRO 8" DISPLAY

54

ABS 17"FRT & 16"RR DISC POWER

55

ENJOY PREMIUM APPEARANCA PACK

56

BRAKE PARKING POWER OPERATED

57

CHARGER IND.PORTABLE WIRELESS

58

BATTERY LN4 12V 80AH 801 ENCCA

59

HEATED FRONT SEATS

60

ALTERNATOR-140 A

61

START/STOP ENGINE CONTROL

62

FILTER AIR POLLUTANT &ODOR

63

REFRIGERANT LOW GWP

64

CRUISE CONTROL AUTO ADAPT STOP

65

KIT TIRE INFLATOR

66

ENG-4 CYL 2.0L L4 TURBO 125KW

67

LEFT HAND DRIVE

68

LOCAL PACKAGE

69

ELEC SYST EV DAT REC SECURED

70

MARKETING AREA EUROPE GROUP

71

RECEPTACLE MEMORY CARD

72

MOLD B/S UPR SI ROOF LI CHROME

73

TRANS-AUTO MERCHANDISED EQU.

74

TRANS-AUTO 8-SPEED 8F50

75

STEERING COLUMN LOCK ELEC.

76

STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES

77

MAN.TILT TELESCOPING STEERING

78

EMISSION SYSTEM EURO 6D-TEMP

79

POWER STEER NON VAR ELECTRIC

80

MODEL UPGRADE 12

81

TRIM LEVEL STEERING

82

TYRE 225/55R17 SL97W BW HW3 V1

83

WHEEL 17X7.5 J ALLOY DESIGN 1

84

RESTR SEAT BELT PRETENS RR

85

LAMP FRT FOG ECE

86

HEADLAMPS LED

87

LAMP SYS DAY RUNNING LIGH LED

88

ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

89

TRM CLOTH MILANO JET BLACK AGR

90

HEADLAMPS CONTROL RH RULE ROAD

91

ALARM SEAT BELT WARNING LH&RH

92

HEADLAMPS CONTROL LEV.SYS.AUTO

93

SIGHT AND LIGHT PACK

94

HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL

95

SPEEDOM. KM

96

DIG. AUDIO SYS INT. DAB/DAB+

97

SPEAKER SYSTEM 7 PREMIUM

98

CONTROL STEERING WHEEL RADIO

99

INFO DISPLAY MULTI COLOR GRAPH

100

SENSOR IND.FOLLOWING DISTANCE

101

SENSOR IND. FORW COLLISION AL.

102

SENSOR INDICATOR RR XTRAFFIC A

103

LAMP REAR TAIL LED

104

SENS COLLISION AVOID FORWARD

105

INDICATOR ST BELT WARNING PASS

106

SENSOR IND. LANE KEEP ASSIST

107

TIRE PRESS MONITORING SYSTEM

108

ADVANCED TYRE-PRESSURE MONITOR

109

SENSOR SIDE OBSTACLE DET. ENH.

110

DISPLAY ECO DRIVE ASSISTANCE

111

PARKASSIST FRT RR LAT-FRT SEMI

112

PED DETECTION FRT BASIC

113

ANTENNA - DIVERSITY

114

REAR VIEW CAMERA FOR PARK AID

115

HEADLAMP HIGH BEAM GLAREFREE

116

SENSOR TRAFFIC SIGN RECOGNITIO

117

ROOF RAILS

118

VEHICLE STATEMENT ECE ORG

119

PROVISION OPTIONS EUROPE

120

TOWING HITCH

121

V.A. ASM COCKPIT

122

V.A. ASM STEERING COLUMN

123

V.A. ASM ROOF TRIM

124

V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP

125

V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN

126

V.A. ASM REAR SUSPENSION

127

V.A. ASM TYRES & WHEELS

128

GEARING CODE

129

VIN MODEL YEAR 2019

130

WIRING PROV CUSTOM WIRING BODY

131

WIRING PROV CUSTOM WIRING (IP)

132

FIN.GEARING CODE GERMANY

133

FREQUENCIES 433 MHZ

134

DRIVER ASSISTANCE PACK1

135

DRIVER PACK

136

WITHOUT WAX PROTECTION

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-01

 **Germania**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-09

 **Germania**



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariata în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**