

Peugeot 407



VIN: VF36JUHJ21566897

Diesel

Generat pe 2024-04-09 14:22



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Situație financiară și juridică

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Italia

 Slovacia

 Finlanda

 Slovenia

 Cehia

 Canada

 Ucraina

 Suedia

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 65.539 km



16 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2008-11	2.500 km
2008-12	2.603 km
2009-02	7.861 km
2009-12	12.761 km
2010-01	14.121 km
2010-04	17.962 km
2010-07	21.891 km
2011-01	29.002 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2011-03	31.606 km
2011-08	37.793 km
2012-03	45.715 km
2012-05	49.238 km
2012-09	54.521 km
2013-01	59.581 km
2013-02	61.418 km
2013-05	65.539 km

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Restricții financiare



Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Acest vehicul a fost avariat



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2015-08

 **Germany**

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Peugeot



Model
407



Tip caroserie
Coupe



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Nr. uși
2



Nr. angrenaje
6



Cod motor
10 TRD1 0173329

Echipare

GEN DE PRODUS

VEHICUL PARTICULAR

LINIE DE PRODUS

407

NIVEL DE ECHIPARE

PACHET

TRANSMISIE

CUTIE DE VITEZE AUTOMATA 6 TREPTE

CULOAREA CAROSERIEI

EXL - VOPSEA NEGRU OBSIDIAN

CULOARE GARNISAJ

MARCA COMERCIALA, TIP SUBANSAMBLU

PEUGEOT

TIP CAROSERIE

COUPE 2 USI

MOTOR

DIESEL TURBO DT17TED4

TIP DE VOPSEA

VOPSEA METALIZATA LACUITA

TIP ECHIPARE INTERIOARA

PIELE CLAUDIA PERFORATA + PIELE "QE"

CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI)

"FT"

MOTOR (TIP)

MOTOR TIP DT

DETECTOR DE APA IN FILTRUL DE MOTORINA

FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA

DEPOLUARE (MOTOR)

DEPOLUARE MOTOR EURO 4

INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER

FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER

AUTODIAGNOSTICARE EOBD

SISTEM DE AUTODIAGNOSTICARE "EOBD"

DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL

DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4

VENTILATOR

2 VENTILATOARE ELECTRONICE CU COMANDA INTEGRATA 300W

FILTRU DE REZERVOR

FARA FILTRU REZERVOR

CUPLU RAPORT

RAPORT PUNTE 15 X 53

AMBREIAJ

FARA AMBREIAJ

JANTA / PNEU DIMENSIUNI

ECHIPARE CU PNEURI DE 18 INCI

ROATA (TIP)

MONTARE ROATA ALIAJ 4

CUTIE DE VITEZE TIP

CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6

CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6C

DIRECTIE

SISTEM DE DIRECTIE VARIABILA ASISTATA

CARBURANT

MOTORINA CALITATE DA/DE/DE+

RECIRE ULEI

SCHIMBATOR PE MOTOR SI CUTIE DE VITEZE

VARIATE DE PUTERE (MOTOR)

PUTERE STANDARD

DISPOZITIV (ANTIPOLUARE)

RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"

FILTRU DE PARTICULE

CU FILTRU DE PARTICULE

VARIANTA SOCIATA INJECTIE

SISTEM INJECTIE SIEMENS

MODUL CLAPETA (ADMISIE AER MOTOR)

MODUL CLAPETA MOTORIZATA (ADMISIE AER MOTOR)

STIL ROATA (JANTA)

ROATA GALAXIE 18 INCI

DIFERENTIAL (CUTIE)

DIFERENTIAL 86

PNEURI (DIMENSIUNI, TIP)

PNEU 235/45 R18 98Y RANFORSAT

INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE UMFLARE

INDICATOR PIERDERE PRESIUNE PNEURI

COLOANA DE DIRECTIE

COLOANA DE DIRECTIE CU REGLARE ELECTRICA + INTAMPINARE

ANTIRULIU FATA

BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 25

SUSPENSIE

SUSPENSIE NORMALA

CONTROL DINAMIC AL STABILITATII

CU SISTEM ESP

DIRECTIE (FUNCTIONARE)

SISTEM DE DIRECTIE MECANICA ASISTATA

ORNAMENT LATERAL (ASPECT)

ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CULOAREA CAROSERIEI

ORNAMENT DE ROATA (STIL)

FARA CAPAC DE ROATA

SUPLIMENT DE PROTECTIE (SUB MOTOR)

FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR

STERGATOR PARBRIZ

MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE

STERGATOR DE PROIECTOR

MECANISM DE STERGERE PROIECTOR

GEAM DE PAVILION

FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION

ACCESORII EXTERIOARE

MANERE EXTERIOARE + RETROVIZOARE EXTERIOARE CULOARE CAROSERIE

ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE

BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CU INSERTIE DE INOX

GEAM (TIP)

PARBRIZ CU IZOLARE TERMICA + ACUSTICA + REFL + GEAMURI LATERALE STRATIFICATE + SPATE SECURIZATE

CURSA MECANISMULUI DE DIRECTIE

CURSA MECANISM DE DIRECTIE 174

SUSPENSIE ACTIVA

SUSPENSIE VARIABILA

VARIANTA ASOCIATA FRANA

ESP BOSCH 8 0

DISPOZITIV DE REMORCARE

FARA DISPOZITIV DE REMORCARE

ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE)

ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE + TREAPTA

LUMINA DE PRAG

LUMINA PENTRU PRAG

FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR

RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC CU MEMORIE

STERGATOR DE LUNETA

FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA

OBTURATOR FATA FATA

FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA

ROATA DE REZERVA

ROATA ALIAJ + PNEU STANDARD

TRAPA DE PLAFON

ACOPERIS FIX

GEAM (ASPECT)

GEAM FUMURIU

ACCES SI PORNIRE CU MAINI LIBERE

FARA ACCES SI PORNIRE MAINI LIBERE

ALARMA ANTIFURT

ALARMA PENTRU VOLUM + PERMETRU -
STANDARD

CENTURA DE SIGURANTA SPATE

CENTURA DE SIGURANTA SPATE 2 RETRACTOARE
3 PUNCTE

SIGURANTA COPII

FARA SISTEM DE BLOCARE USA PENTRU COPIL

PARTE CONDUCERE (POST DE CONDUCERE)

VOLAN PE STANGA

ECHIPAMENT PLANSA DE BORD

PLANSA PIELE + DECORATIUNE METAL

CAPITONAJ DE USA

DECORATIUNE METAL

COMANDA DE SISTEM AUDIO

COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA

INALTARE SCAUN DE PASAGER FATA

DISPOZITIV DE INALTARE PERNA PASAGER
REGLARE PARALELA + AVANSARE

COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER

COMANDA ELECTRICA SCAUN PASAGER FATA

COTIERA DE SCAUN FATA (FUNCTIONARE)

COTIERA MANUALA FATA

SISTEM DE NAVIGATIE

CU SISTEM DE NAVIGATIE CU ECRAN COLOR

ACTIONARE GEAM SPATE

FARA MECANISM DE ACTIONARE GEAM SPATE

OGLINDA DE PARASOLAR

OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA
CU CAPAC

COTIERA DE SCAUN SPATE

CU COTIERA SCAUN SPATE

CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA)

TARI CU CLIMA RECE

GRADARE VITEZE

GRADATIE VITEZA IN KM/H

INCALZIRE ADITIONALA

FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR

TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI)

GRADATIE 260 KM/H 160 M/H FUNDAL NEGRU

DIFUZOR

4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2
DIFUZOARE) + 5 DIFUZOARE SPATE (2 TWEETERE
+ 2 DIFUZOARE + 1 SUBWOOFER)

IZOLATIE (TRANSPERANT, PARASOLAR LATERAL, TRAPA DE PLAFON)

FARA TRANSPERANTE SPATE

COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR

COMANDA SCAUN CU MEMORIE CONDUCATOR

REGLARE SCAUN FATA DE PASAGER

REGLARE SUPORT LOMBAR PASAGER

CD

MONTARE COMPACT DISCUR

BECURI DE PROIECTOR

LAMPA CU DESCARCARE

AFISAJ

AFISAJ (NAVIGATIE+VIDEO+RADIO+CEAS,T°,CD)

INDICATOR DE ULEI

SENZOR CU FUNCTIE DUBLA NIVEL +
TEMPERATURA ULEI

FOLIE INCALZIRE SCAUN

SCAUN CU INCALZIRE

ILUMINAT JOS HABITACLU

FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU

PROIECTOR CORECTIE VERTICALA

REGLARE AUTOMATA A PROIECTOARELOR

RECEPTOR RADIO

SISTEM RADIOTELEFON "RT3"

REGULATOR DE VITEZA

SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA

RETROVIZOR INTERIOR

RETROVIZOR INTERIOR CU POZITIE ZI - NOAPTE CROMAT ELECTROCHIMIC

TUNER-RADIO

TUNER DUBLU RADIO

STORURI LATERALE

FARA TRANSPERANTE LATERALE

AMPLIFICATOR-EGALIZATOR

CU AMPLIFICATOR EGALIZATOR

COMANDA DE BLOCARE

BLOCARE PRIN SUPRA INCHIDERE

AIRBAG DE GENUNCHI CONDUCATOR

AIRBAG ZONA GENUNCHI CONDUCATOR

BATERIE

BATERIE L3 600 AERISIRE +

ILUMINAT DEOSEBIT

APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR

ATMOSFERA

ATMOSFERA NORMALA

MODUL ELECTRONIC (BOÎTIER SERVITUDE)

AIRBAG LATERAL FATA

AIRBAG LATERAL FATA ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA

NEUTRALIZARE AIRBAG

DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG

PROIECTOR DIRECTIONAL

CU PROIECTOR DIRECTIONAL

REFRIGERARE

SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA

INALTARE SCAUN FATA DE CONDUCATOR

SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN CONDUCATOR CU REGLARE ELECTRICA

REGULATOR CLIMATIZARE / TEMPERATURA

SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU DOUA ZONE

DETECTAREA OBSTACOLULUI

SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE CU RADAR FATA SPATE

ADAPTARE GARNITURA

MANER MANETA DE VITEZE PIELE

FRECVENTA RADIO

FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA

VOLANT

VOLAN IMBRACAT IN PIELE CU 3 BRATE

ALTERNATOR

ALTERNATOR CLASA 18

DEMAROR

DEMAROR CLASA 6+

CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE

STANDARD

RULARE

DRUM CORECT

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2015-08 🇩🇪 Germany	 Daună detectată  Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.
2015-09 🇩🇪 Germany	 A fost la vânzare Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**