

BMW X Series



VIN: WBAVP51020VS60784

Diesel

2011

Generat pe 2024-11-09 14:27



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



+4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 **România**

 **Lituania**

 **Danemarca**

 **Slovacia**

 **Statele Unite ale Americii**

 **Slovenia**

 **Suedia**

 **Italia**

 **Finlanda**


 **Cehia**

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 267.962 km



Înregistrări ale contorului de parcurs

2011-01	15 km
2012-01	23.928 km
2013-01	47.907 km
2014-01	71.821 km
2015-01	95.734 km
2016-01	119.648 km
2017-01	143.627 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2018-01	167.540 km
2019-01	191.617 km
2020-01	203.311 km
2021-01	217.336 km
2022-01	236.624 km
2023-01	253.520 km
2023-11	267.962 km

Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2023-10 în  **Franța**

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut 2023-10

 **Franța**

A trecut cu succes
inspecția tehnică
Valabil până la 2025-10



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune pe partea dreaptă:

Spate stânga / Bară de protecție

2023-08

 Franța

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

Necunoscut

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviceurile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?


- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO₂ produc vehiculele din acest model/an?

- Notă**
Emisii CO₂: D (167 g/km)

Emisii CO₂



Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

- Notă**
Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice

-  Producător
BMW
-  Model
X Series
-  Variantă
xDrive23d
-  Tip caroserie
SUV



An de fabricație

2011



Capacitate cilindrică

2 l



Putere motor

150 kW (201 cp)



Tip combustibil

Diesel



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Descriere motor

N47S



Piața de destinație a modelului

Europe



Nr. locuri

5



Cod motor

N47S

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2011-01



**Țară
necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2011-10



**Țară
necunoscută**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-05

 **Franța**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2020-02

 **Franța**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2020-09

 **Franța**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2021-01

 **Franța**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2022-09

 **Franța**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-08

 **Franța**



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariata în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-10

 **Franța**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**