



Renault Mégane

VF1KZ1S0644596330 Diesel 2011



Generat pe 23.08.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 195.760 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi

Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit de poliție

Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Ajută-ne să ne îmbunătățim! Au fost utile informațiile despre

Verificare utilizare comercială ?

Da

Nu

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

 **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

 **Notă**
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **9 țări:**  +3

Iată ce am verificat:

-  **Căutat drept furat** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **Furat în trecut** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


 România  Slovacia  Cehia  Slovenia  Italia  Ungaria  Danemarca  Suedia  Canada

 **Ajută-ne să ne îmbunătățim!** Au fost utile informațiile despre **Furt** ?  Da  Nu

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

-  **Notă**
- Ultimul kilometraj cunoscut: 195.760 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 223.789 km
 - 7 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.2011	11 km
04.2016	81.138 km
09.2016	85.734 km
07.2018	111.198 km
08.2018	113.593 km

Înregistrările odometrului

06.2023	173.463 km
05.2025	195.760 km



Ajută-ne să ne îmbunătățim! Au fost utile informațiile despre

Kilometri parcurși ?

Da

Nu

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Ajută-ne să ne îmbunătățim! Au fost utile informațiile despre

Verificare statut juridic ?

😊 Da

😞 Nu

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Nu s-au găsit probleme



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.



Ajută-ne să ne îmbunătățim! Au fost utile informațiile despre

Daune ?

😊 Da

😞 Nu

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural



Ajută-ne să ne îmbunătățim! Au fost utile informațiile despre

Expunere la dezastre naturale ?

😊 Da

😞 Nu

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 24.891 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 23.195 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Renault Mégane 2011

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

20.875 RON

Prețul mediu

23.195 RON

Cel mai mare preț

25.514 RON



Ajută-ne să ne îmbunătățim! Au fost utile informațiile despre Valoare de piață ?

Da

Nu

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Renault



Model
Mégane



Descriere
Megane 3 / Scenic 3 (X95)



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2011



Capacitate cilindrică
1,9 l



Putere motor
96 kW (129 cp)



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Manuală



Nr. viteze
6

Echipare

Cum a fost primit de la producător

ADDITIONAL HEADLIGHTS FOG LIGHTS (PROJAB)

Faruri de ceață incluse

ADDITIONAL SENSING INFORMATION COMPLEMENTARY

OBJECT (SAND58)

Obiect complementar

ANTI-THEFT DEVICES WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE
(SDPCLV)

✦ Nu este instalat niciun dispozitiv antifurt specific

CENTER CONSOLE FIXED CENTRE CONSOLE WITH (CSRAFX)
✦ Are o consolă centrală fixă

CLIMATIC CONSTRAINT HOT COUNTRY WO CLIMAT CONST
WARM COUN (SSCCPC)
✦ Nu este proiectat pentru condiții de climă caldă

COMMERCIAL EVENT 1 COMPLEMENTARY OBJECT (SAN778)
✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT5 WO COMMERCIAL
VERSION 1 (SVECO)
✦ Versiunea comercială 1 nu este inclusă

**COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL
LEGISLATION** TECHNICAL REG: GERMANY (TLALLE)
✦ Reglementările tehnice sunt stabilite în conformitate cu
standardele germane.

DAYTIME RUNNING LIGHTS WITHOUT DAYTIME RUNNING
LIGHTS (SRUNLI)
✦ Acest vehicul nu are lumini de zi

DUST PROTECTION WITHOUT DUST KIT (SKTPOU)
✦ Nu include un kit de protecție împotriva prafului

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM DIRECTIONAL STABILITY
CON (ASRESP)
✦ Control direcțional al stabilității

EXTERIOR ACCESSORIES EXTERIOR ACCESSORIES 2 (ACEXT2)
✦ Pachet de accesorii exterioare 2 în design ACExt2

FRONT AND REAR PROXIMITY RADAR REAR PROXIMITY RADAR
(RDPRAR)
✦ Radar de proximitate spate pentru față și spate

BRAKE CALIPER CALIPER TYPE 1 (ETRP01)
✦ Caliper tip 1

CHASSIS TYPE SPORT WHEEL BASE TYPE 1 (CHSPT1)
✦ Șasiu sport cu ampatament tip 1

COMMERCIAL EVENT COMPLEMENTARY OBJECT (SANF80)
✦ Eveniment comercial complementar

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT BASIC COMMERCIAL
VERSION (VNOR)
✦ Versiunea comercială de bază

COUNTER UNIT KILOMETRES (KM)
✦ Kilometri

CUSTOMIZED VERSION VERSION WITHOUT ADAPTATIO
(SAN613)
✦ Versiune vehicul fără adaptări specifice

DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE 433 MHZ NORMAL
DOOR OPENI (SOP02C)
✦ 433 MHz prin deschidere

ELECTROMOTOR DOOR LOCKING ELECTRIC DOOR LOCKING
(CPE)
✦ Sistem electric de blocare a ușilor

ENGINE PRODUCTION PLANT (C) PLANT PROD (APV002_C)
✦ Codul fabricii de producție a motorului: APV002_C

EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS DOOR MIRRORS 04 (RET04)
✦ oglinzi retrovizoare cu 4 uși

FRONT SEAT TYPE FRONT SEAT TYPE N 03 (SGAV03)
✦ Tip scaun față N 03

FRONT SIDE AIRBAG FRONT SIDE AIRBAG + HEAD (ABLAVI)

✦✦ Airbaguri laterale față cu protecție pentru cap

FRONT TYRES 205/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 47

✦✦ Anvelope 205/55 R16 cu o lățime de 205 mm, un raport de aspect de 55, un diametru al jantei de 16 inch, un indice de încărcare de 91 și un indice de viteză de H

GEARBOX PRODUCTION PLANT (A) CACIA (PORTUGAL)

(APV003_A)

✦✦ Instalație de producție pentru cutii de viteze

HARNESS MODULAR MANAGEMENT2 MODULAR

MANAGEMENT B 040 (GMB040)

✦✦ Acest vehicul este echipat cu un sistem Modular Management B 040 (GMB040) pentru gestionarea și organizarea eficientă a diferitelor componente.

HEADLIGHT WASHER WITHOUT HEADLIGHT-WASHER

(SLAVPH)

✦✦ Fără sistem de spălare a farurilor

INTERIOR COLOUR STYLING INTERIOR HARMONY 01 (HARM01)

✦✦ Armonie interioară 01

INTERNAL NAME NO NAME (SSAPEL)

✦✦ Nu există o denumire internă specifică atribuită

LEVEL OF NAVIGATION AID LEVEL 1 TYPE 1 NAVIGATION

(NAV1G1)

✦✦ Ajutor de navigație la nivelul 1 tip 1

LUGGAGE BOX LUGGAGE BOX 1 (RANCF1)

✦✦ Specificații pentru cutia de bagaje

MAKE OF TYRES TYRE BRAND: UNMARKED FITT (BANAL)

✦✦ Marca de anvelope nemarcată

MISCELLANEOUS BENEFITS CINQUO COMPLEMENTARY

OBJECT (SANE24)

✦✦ Beneficii complementare obiect

FRONT SPORT SEATS W/O SPORT SEAT (SSAVSP)

✦✦ Scaune față fără design sport

GEAR SHIFT INDICATOR COMPLEMENTARY OBJECT (SANE84)

✦✦ Indicator complementar de schimbare a vitezelor

HARNESS MODULAR MANAGEMENT1 MODULAR

MANAGEMENT A 075 (GMA075)

✦✦ Management modular A 075

HEADLIGHT BEAM ADJUSTMENT MANUALADJUSTMENT OF

HEADL (RGSITM)

✦✦ Reglare manuală pentru fasciculul farurilor

INSTRUMENT PANELS INSTRUMENT PANEL 01 (TBOR01)

✦✦ Designul și aspectul panoului de bord.

INTERIOR LIGHTING CARGO COMPLEMENTARY OBJECT

(SANE26)

✦✦ Iluminare interioară suplimentară pentru zona de încărcare

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL MODEL ROUTING SHEET

(X951BK)

✦✦ Fișa de trasare a modelului cu codul X951BK

LIGHTING GROUND FRONT+REAR LIGHTG GROUND (ECCVVR)

✦✦ Iluminat la sol pentru față și spate

LUGGAGE RETAINING DEVICE WITH A NET FOR HOLDING

LUGGAGE (FIRBAG)

✦✦ Un dispozitiv cu o plasă conceput pentru a fixa și menține bagajele în poziție, etichetat ca FIRBAG

MARKETING VERSION COMMERCIAL VERSION (VEC207)

✦✦ Versiunea de marketing comercial

MISCELLANEOUS BENEFITS NINE COMPLEMENTARY OBJECT

(SANE68)

✦✦ Beneficii complementare obiect

MISCELLANEOUS BENEFITS QUATRO LEATHER PRESTATION

BOSE (SSPRBO)

- Modelul Quattro include scaune din piele și sistem audio Bose (SSPRBO)

NAVIGATION MAP MAPPING SUPERIOR (MAPSUP)

- Sistem superior de cartografiere

PARKING BRAKE TYPE WITHOUT AUTOMATIC PARKING (SSFRPA)

- Vehiculul nu are frână de parcare automată

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT 4 (THABT4)

- Cerințe termice pentru compartimentul pasagerilor

PRESTATION EIGHT COMPLEMENTARY OBJECT (SANE44)

- Caracteristicile suplimentare ale prestației includ

REAR HEADREST TYPE FULL REAR HEAD RESTRAINTS (ATARPH)

- Tetiere spate complete

REAR SEAT TYPE 1-2/3 REAR BENCH SEAT WIT (FBARIN)

- Banchetă spate rabatabilă 1-2/3

REAR WINDOW CONTROL ANTI-PINCHING PULSED (LVARIP)

- Funcție de control pentru geamurile din spate

ROOF RACK/BARS SILK-FINISH ROOF BARS (BARSAT)

- Bare de acoperiș cu finisaj de mătase

ROUTING SHEETS COUNTRY GERMANY (ALLE)

- Vehicul proiectat pentru a fi utilizat în Germania

SEAT HEATER AND COOLER NON-HEATED SEAT (SGSCHA)

- Opțiune de scaun neîncălzit

SEATS: 3RD ROW 0 SEAT - THIRD ROW SEATS (0P3RAN)

- Nu include scaune pe rândul al treilea

MISCELLANEOUS BENEFITS TER WITHOUT SERVICE TER (SPRTER)

- Absența beneficiilor de serviciu

ON-BOARD WARRANTY/SERVICES WO ON BOARD DOCUMENTATION (SSCEDC)

- Fără documentație la bord

PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE REGULATED AIR CONDITIONIN (CAREG)

- Aer condiționat reglementat

PLANT MARKING FOR COMPLEX START COMPLEMENTARY OBJECT (SAN593)

- Obiect complementar

RADIOS DELIVERY COMPLEMENTARY OBJECT (SANE74)

- Furnizare radio complementară

REAR SCREEN BLIND COMPLEMENTARY OBJECT (SAN176)

- Parbriz complementar în spate

REAR TYRES 205/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 47

- Anvelope 205/55 R16, aceleași specificații ca anvelopele față

ROAD SEVERITY NORMAL SUSPENSION (SUSNOR)

- Echipat cu suspensie normală

ROOM LIGHTING WITHOUT LIGHT SPOT (SANSPO)

- Nu există un punct luminos specific în cameră

SEAT COVERS MIX FAB/LEATH 01 (TICUI1)

- Huse pentru scaune din material textil/piele mixtă

SEAT TRIMS VELVET CLOTH (DRA)

- tapițerie din catifea pentru scaune

SERVICE COUNTRY WITHOUT SERVICE COUNTRY (SSPRPT)

- Țara în care este disponibil serviciul pentru vehicule

SMOKER'S ACCESSORIES WITH SMOKER ACCESSORIES
(AVCACF)

✦ Include accesorii pentru fumători

SPECIAL BUILD (FACTORY) SERIES VEHICLE (WITHOUT S
(SERIE)

✦ Vehicul de producție standard fără modificări speciale

STARTUP CRITERIA COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58Y)

✦ Obiect complementar

STEERING WHEEL POSITION LEFT (DG)

✦ Volan pe partea stângă

**TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL
PLATE)** ENVIRONNEMENTAL CONSTRAIN (CEE1)

✦ Pachete tehnice legate de constrângerile de mediu

TELEMATIC SYST FOR CUSTOMER INCI W/O TELEMATIC
SYSTEM INC (SSTINC)

✦ Fără sistem telematic inclus

TYPE OF HEADLIGHTS WITHOUT DISCHARGE LAMPS
(SLDECH)

✦ Faruri fără lămpi cu descărcare

TYPES OF RADIOS RADIO 05 (RAD05)

✦ Tipul de echipament radio instalat

UNDERBODY PROTECTION WO ANTIGRIT PROTECTION
(SKTGRV)

✦ Lipsă de protecție antigrindină

UTILITY ADAPTATION COVER WITHOUT ADAPTATION
(SAN164)

✦ Fără capac de adaptare

VARIOUS FUNCTIONS WITHOUT PRODUCT EQUIPMENT
(SSPTR)

✦ Nu există echipamente specifice pentru produse

SPARE WHEEL REPAIR INFLATION KIT (KTGREP)

✦ Kit de umflare pentru reparații

SPORT PACKAGE SUPPLEMENT WITHOUT SPORT EQUIPMENT
P (SSCPKS)

✦ Absența pachetului de echipamente sportive

STEERING WHEEL MATERIAL LEATHER STEERING WHEEL
(VLCUIR)

✦ Volan din piele

STRIPPING WITHOUT STRIPPING (SSDECA)

✦ Funcție de design fără decapare

TECHNICAL EVOLUTION COMPLEMENTARY OBJECT (SANG02)

✦ Obiect complementar

TYPE OF CLIMATE TEMPERATE CLIMATE (TEMP)

✦ Conceput pentru condiții climatice temperate

TYPE OF HOOPS + TARPAULIN WITHOUT ROLL BAR (SSARCE)

✦ Fără tip roll bar și prelată

TYRE PRESSURE DETECTION WITHOUT TYRE PRESSURE DET
(SDPRPN)

✦ Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope nu este inclus

UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION COMPLEMENTARY
OBJECT (SANE70)

✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar

VARIOUS ADDITIONAL FEATURES SAFETY EQUIPMENT PACK 2
(PRESE2)

✦ Pachet de echipamente de siguranță 2 cu caracteristici suplimentare

VEHICLE LIGHT CONVERSION WO LIGHT ADAPTATION SVO
(SANCML)

✦ Nu există adaptări de lumini specifice pentru acest vehicul

VEHICLE PRODUCTION PLANT (E) PLANT PROD (APV001_E)

✦✦ Vehiculul este produs în uzina de producție APV001_E

VENTILATION FLAP WITHOUT REAR SEATS FOOTWELL AIR VENT (SSAERA)

✦✦ Nu are gură de aerisire la nivelul picioarelor scaunului din spate

WHEEL DISC PROTECTION WITHOUT PROTECTIVE REAR B (SPRODI)

✦✦ Fără disc de protecție pentru roata din spate

WHEELS RIMS DIFFERENT WHEEL 04 (RDIF04)

✦✦ Design diferit pentru roți

WINDOW TINT ATHERMAL SIDE AND REAR WI (VATLAR)

✦✦ Tentă termică pe geamurile laterale și spate

WIPER START-UP TYPE AUTOMATIC LIGHTS + WINDSCREEN

WIPER (ALEVA)

✦✦ Sistem automat de lumini și ștergătoare de parbriz

VEHICULE TRANSFORMATION WO VEHICULE

TRANSFORMATIO (SSTRFV)

✦✦ Informații privind transformarea vehiculului

WATER PROTECTION WO RAIN FORD RIVER KIT (SKTPGR)

✦✦ Nu este echipat cu protecție împotriva ploii sau a râului Ford

WHEEL RIM TYPE 17 ALUMINIUM WHEEL RIMS 1 (RALU17)

✦✦ Jante din aluminiu de 17 inch

WIND DEFLECTOR NET W/O WIND DEFLECTOR NET (SAREMA)

✦✦ Absența plasei deflectoare de vânt

WINDSCREEN TINT NON ATHERMAL WINDSCREEN (PBNATH)

✦✦ Nuanță non-termică pe parbriz

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	01.2011	🌐 Țară necunoscută
A fost fabricat		
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.		
●	05.2025	🇷🇴 România
A fost la vânzare		
Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.		



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **195.760 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul



Ajută-ne să ne îmbunătățim! Au fost utile informațiile despre **Sfaturi utile după ce ai citit raportul** ?

☒ Da

☐ Nu