



Renault Mégane

VF1KZNA0649897413

Diesel

2013

Generat pe 02.10.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 112.193 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+36

Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

CARVERTICAL

VIN: VF1KZNA0649897413

Generat pe 02.10.2025

Expiră la 01.11.2025

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:  +2

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Italia  Slovenia  Cehia  Ungaria  Slovacia  Suedia  Canada


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 112.193 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 205.059 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Conduc limitat < 600 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Conduc normal 600 - 1900 km/lună 47% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Conduc intensiv > 1900 km/lună 53% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

10.2013	11 km
09.2016	81.342 km
03.2018	96.968 km
03.2019	112.193 km

Obiceiuri de condus

10.2013 - 09.2016	Conduc intensiv	2339 km/lună
09.2016 - 03.2019	Conduc normal	1016 km/lună

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Nu s-au găsit probleme



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 27.901 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Renault Mégane 2013

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

25.111 RON

Prețul mediu

27.901 RON

Cel mai mare preț

30.691 RON

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Notă
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător Renault		Model Mégane		Descriere Mégane 3 / Scenic 3 (X95)
	Tip caroserie Break		An de fabricație 2013		Capacitate cilindrică 1,6 l
	Putere motor 96 kW (129 cp)		Tip combustibil Diesel		Cutie de viteze Manuală
	Nr. viteze 6				

Echipare

Cum a fost primit de la producător

ADDITIONAL HEADLIGHTS FOG LIGHTS (PROJAB)

Faruri de ceață incluse

ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS (CEAVRH)

Centuri de siguranță reglabile pe înălțime

ANTI-THEFT DEVICES WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE (SDPCLV)

Nu este instalat niciun dispozitiv antifurt specific

BRAKE CALIPER CALIPER TYPE 1 (ETRP01)

Caliper tip 1

ADDITIONAL SENSING INFORMATION COMPLEMENTARY OBJECT (SAND58)

Obiect complementar

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

Echipat cu ABS

AUDIO-VISUAL COMPLEMENTARY OBJECT (SAN484)

Componentă audiovizuală suplimentară

BRAKING ASSISTANCE BOOSTER EMERGENCY BRAKING (AFURGE)

Sistem de frânare de urgență de tip booster

CENTER CONSOLE FIXED CENTRE CONSOLE WITH (CSRAFX)

✦ Are o consolă centrală fixă

CLIMATIC CONSTRAINT HOT COUNTRY WO CLIMAT CONST WARM
COUN (SSCCPC)

✦ Nu este proiectat pentru condiții de climă caldă

COMMERCIAL EVENT 1 COMPLEMENTARY OBJECT (SAN778)

✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT BASIC COMMERCIAL
VERSION (VNOR)

✦ Versiunea comercială de bază

COUNTER UNIT KILOMETRES (KM)

✦ Kilometri

CUSTOMIZED VERSION VERSION WITHOUT ADAPTATIO (SAN613)

✦ Versiune vehicul fără adaptări specifice

DETECTOR SAFETY WITHOUT DETECTOR SAFETY (SSAVSE)

✦ Caracteristici de siguranță legate de detectarea pericolelor

DUST PROTECTION WITHOUT DUST KIT (SKTPOU)

✦ Nu include un kit de protecție împotriva prafului

ELECTROMOTOR DOOR LOCKING ELECTRIC DOOR LOCKING (CPE)

✦ Sistem electric de blocare a ușilor

EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN WITHOUT CALL FONCTION
(SSCALL)

✦ Fără funcție de apel de urgență

EXTERIOR ACCESSORIES WITHOUT EXTERIOR ACCESSOR
(SACEXT)

✦ Fără accesorii exterioare

FRONT AND REAR PROXIMITY RADAR PROXIMITY RADAR 01
(RDAR01)

✦ Radar de proximitate 01

CHASSIS TYPE COMPLEMENTARY OBJECT (SAN818)

✦ Componentă suplimentară a șasiului

COMMERCIAL EVENT RIGHT CONTENT 1 (RGCNT1)

✦ Conținutul potrivit 1 pentru evenimentul comercial

COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3 COMPLEMENTARY OBJECT
(SANF78)

✦ Obiect complementar suplimentar

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT5 WO COMMERCIAL
VERSION 1 (SVECO)

✦ Versiunea comercială 1 nu este inclusă

COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL

LEGISLATION TECHNICAL REG: GERMANY (TLALLE)

✦ Reglementările tehnice sunt stabilite în conformitate cu standardele germane.

DAYTIME RUNNING LIGHTS WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS
(SRUNLI)

✦ Acest vehicul nu are lumini de zi

DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE 433 MHZ NORMAL DOOR
OPENI (SOP02C)

✦ 433 MHz prin deschidere

ELECTRIC VEHICLE OR MOTOR FUNCT CONTEXT CRITERIOM
(SAN417)

✦ Criterii de funcționare a vehiculelor sau motoarelor electrice

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM DIRECT STAB CON HILL ASST
(ESPHSA)

✦ Control direct al stabilității cu asistență la urcare

ENGINE PRODUCTION PLANT (C) PLANT PROD (APV002_C)

✦ Codul fabricii de producție a motorului: APV002_C

EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS DOOR MIRRORS 03 (RET03)

✦ Oglinzi retrovizoare 03

FRONT SEAT SUITABLE FOR CHILDREN ISOFIX SEAT (ISOFIX)

✦ Scaun compatibil ISOFIX

FRONT SEAT TYPE FRONT SEAT TYPE N 03 (SGAV03)

Tip scaun față N 03

FRONT TYRES 205/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 47

Anvelope 205/55 R16 cu o lățime de 205 mm, un raport de aspect de 55, un diametru al jantei de 16 inch, un indice de încărcare de 91 și un indice de viteză de H

GEARBOX PRODUCTION PLANT (A) CACIA (PORTUGAL)

(APV003_A)

Instalație de producție pentru cutii de viteze

HARNESS MODULAR MANAGEMENT2 MODULAR MANAGEMENT B

187 (GMB187)

Modul de gestionare modulară B cu codul GMB187

HEADLIGHT BEAM ADJUSTMENT MANUALADJUSTMENT OF

HEADL (RGSITM)

Reglare manuală pentru fasciculul farurilor

INSTRUMENT PANELS INSTRUMENT PANEL 01 (TBOR01)

Designul și aspectul panoului de bord.

INTERIOR LIGHTING CARGO WITHOUT PRESTATION (SSPRLU)

Fără iluminare suplimentară în zona de încărcare

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL MODEL ROUTING SHEET

(X952BK)

Foaie de rutare a modelului utilizată pentru o producție consecventă: Foaie de trasare a modelului (X952BK)

LIGHTING GROUND FRONT+REAR LIGHTG GROUND (ECCVVR)

Iluminat la sol pentru față și spate

LUGGAGE RETAINING DEVICE WITHOUT A NET FOR HOLDING

LUGGAGE (SFIRBA)

Fără plasă pentru bagaje

MANAGEMENT FLEET PROFESSIONAL COMPLEMENTARY OBJECT

(SAND88)

Componentă profesională de gestionare a flotei

MISCELLANEOUS BENEFITS CINQUO WITHOUT PRESTATION

(SSPRSI)

Absența beneficiului specific

MISCELLANEOUS BENEFITS SEPT WITHOUT PRESTATION (SPRSEP)

Absența beneficiului specific

FRONT SIDE AIRBAG FRONT SIDE AIRBAG + HEAD (ABLAVI)

Airbaguri laterale față cu protecție pentru cap

GEAR SHIFT INDICATOR COMPLEMENTARY OBJECT (SANE84)

Indicator complementar de schimbare a vitezelor

HARNESS MODULAR MANAGEMENT1 MODULAR MANAGEMENT A

374 (GMA374)

Modul de gestionare modulară A cu codul GMA374

HARNESS MODULAR MANAGEMENT3 GESTION MODULAIRE CA

(GMC207)

Modul de gestionare modulară C pentru GMC207

HEADLIGHT WASHER WITHOUT HEADLIGHT-WASHER (SLAVPH)

Fără sistem de spălare a farurilor

INTERIOR COLOUR STYLING INTERIOR HARMONY 01 (HARM01)

Armonie interioară 01

INTERNAL NAME NO NAME (SSAPEL)

Nu există o denumire internă specifică atribuită

LEVEL OF NAVIGATION AID LEVEL 1 TYPE 2 NAVIGATION (NAV1G2)

Sistem de navigație nivel 1

LUGGAGE BOX W/O LUGGAGE BOX (SRANCF)

Nu sunt incluse cutii specifice pentru bagaje

MAKE OF TYRES TYRE BRAND: UNMARKED FITT (BANAL)

Marca de anvelope nemarcată

MARKETING VERSION COMMERCIAL VERSION (VEC420)

Versiunea comercială a vehiculului cu numărul de model VEC420

MISCELLANEOUS BENEFITS QUATRO SPORT BOSE EQUIP PACK 01

(PRBOS1)

Pachet de echipamente Sport Bose 01

MISCELLANEOUS BENEFITS TER WITHOUT SERVICE TER (SPRTER)

Absența beneficiilor de serviciu

MISCELLANEOUS DIX PIERCED PRESTATION (PRPERF)

✦✦ Provizion pentru beneficii pierdute

NAVIGATION MAP MAPPING SUPERIOR (MAPSUP)

✦✦ Sistem superior de cartografiere

OVERSPEED AUDIBLE WARNING DEVICE WITHOUT EXCESS SPEED

HORN (SASURV)

✦✦ Fără claxon de viteză excesivă

PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE REGULATED AIR
CONDITIONIN (CAREG)

✦✦ Aer condiționat reglementat

PERSONALIZATION EXT TYPE A COMPLEMENTARY OBJECT
(SANF02)

✦✦ Obiect complementar pentru personalizare externă

PERSONALIZATION TYPE N COMPLEMENTARY OBJECT (SANF26)

✦✦ Tipul obiectului de personalizare N

PLANT MARKING FOR COMPLEX START COMPLEMENTARY OBJECT
(SAN593)

✦✦ Obiect complementar

REAR HEADREST TYPE FULL REAR HEAD RESTRAINTS (ATARPH)

✦✦ Tetiere spate complete

REAR SEAT TYPE REAR BENCH SEAT FUNCTIONA (FBANAR)

✦✦ Banchetă spate funcțională

REAR WINDOW HEATED REAR SCREEN (LAC)

✦✦ Ecran spate încălzit

ROAD SEVERITY TYPE OF ROAD STANDARD (TRNOR)

✦✦ Tip de drum standard

ROOM LIGHTING WITHOUT LIGHT SPOT (SANSPO)

✦✦ Nu există un punct luminos specific în cameră

SEAT COVERS MIX FAB/LEATH 03 (TICUI3)

✦✦ Husele scaunelor sunt realizate dintr-un amestec de țesătură și piele într-un stil desemnat numit MIX FAB/LEATH 03 (TICUI3).

SEAT TRIMS VELVET CLOTH (DRA)

✦✦ tapițerie din catifea pentru scaune

MISCELLANEOUS ELEVEN COMPLEMENTARY OBJECT (SANE76)

✦✦ Obiect complementar suplimentar

ON-BOARD WARRANTY/SERVICES WO ON BOARD
DOCUMENTATION (SSCEDC)

✦✦ Fără documentație la bord

PARKING BRAKE TYPE ELECTRICAL PARKING BRAKE (FPASS)

✦✦ Frână de parcare electrică

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT PASSENGER
COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT 4 (THABT4)

✦✦ Cerințe termice pentru compartimentul pasagerilor

PERSONALIZATION INT TYPE G COMPLEMENTARY OBJECT
(SANF14)

✦✦ Componentă de personalizare tip G

PERSONALIZATION TYPE R COMPLEMENTARY OBJECT (SANF32)

✦✦ Tip obiect personalizare R

REAR CENTRE SEATBELT 3-POINT CENTRE SEATBELT (CMAR3P)

✦✦ Centură de siguranță centrală în 3 puncte

REAR SCREEN BLIND WITHOUT REAR BLIND (SRIDAR)

✦✦ Ecranul nu este blindat în spate

REAR TYRES 205/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 47

✦✦ Anvelope 205/55 R16, aceleași specificații ca anvelopele față

REAR WINDOW DOWN CONTROL ANTI-PINCHING PULSED (LVARIP)

✦✦ Funcție de control pentru geamurile din spate

ROOF RACK/BARS SILK-FINISH ROOF BARS (BARSAT)

✦✦ Bare de acoperiș cu finisaj de mătase

ROUTING SHEETS COUNTRY GERMANY (ALLE)

✦✦ Vehicul proiectat pentru a fi utilizat în Germania

SEAT HEATER AND COOLER HEATED SEAT (SGACHA)

✦✦ Scaune echipate cu funcție de încălzire pentru confortul șoferului

SEATS: 3RD ROW 0 SEAT - THIRD ROW SEATS (OP3RAN)

✦✦ Nu include scaune pe rândul al treilea

SMOKER'S ACCESSORIES WITHOUT SMOKER ACCESSORIE (SANACF)

✦✦ Nu sunt incluse accesorii pentru fumători

SPECIAL BUILD (FACTORY) SERIES VEHICLE (WITHOUT S (SERIE)

✦✦ Vehicul de producție standard fără modificări speciale

STARTUP CRITERIA COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58Y)

✦✦ Obiect complementar

STEERING WHEEL MATERIAL LEATHER STEERING WHEEL (VLCUIR)

✦✦ Volan din piele

STORAGE FOR ACCESSORIES CONTEXT CRITERIOM (SANA49)

✦✦ Depozitare pentru accesorii pe baza unor criterii specifice

TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE) ENVIRONNEMENTAL CONSTRAIN (CEE1)

✦✦ Pachete tehnice legate de constrângerile de mediu

TELEMATIC SYST FOR CUSTOMER INCI W/O TELEMATIC SYSTEM INC (SSTINC)

✦✦ Fără sistem telematic inclus

TRAVEL INFORMATION COMPLEMENTARY OBJECT (SANE12)

✦✦ Componentă suplimentară privind informațiile de călătorie

TYPE OF CLIMATE TEMPERATE CLIMATE (TEMP)

✦✦ Conceput pentru condiții climatice temperate

TYPE OF HOOPS + TARPAULIN WITHOUT ROLL BAR (SSARCE)

✦✦ Fără tip roll bar și prelată

TYPE OF TIRES COMPLEMENTARY OBJECT (SAN504)

✦✦ Obiect complementar

TYRE PRESSURE DETECTION WITHOUT TYRE PRESSURE DET (SDPRPN)

✦✦ Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope nu este inclus

UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION COMPLEMENTARY OBJECT (SANE70)

✦✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar

SPARE WHEEL REPAIR INFLATION KIT (KTGREP)

✦✦ Kit de umflare pentru reparații

SPORT PACKAGE SUPPLEMENT WITHOUT SPORT EQUIPMENT P (SSCPKS)

✦✦ Absența pachetului de echipamente sportive

STATIONARY HEATING SYSTEM COMPLEMENTARY OBJECT (SAN554)

✦✦ Sistem de încălzire pentru uz staționar

STEERING WHEEL POSITION LEFT (DG)

✦✦ Volan pe partea stângă

STRIPPING WITHOUT STRIPPING (SSDECA)

✦✦ Funcție de design fără decapare

TECHNICAL EVOLUTION COMPLEMENTARY OBJECT (SANG02)

✦✦ Obiect complementar

TOPPED BY TIRES COMPLEMENTARY OBJECT (SAN470)

✦✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar

TURN SIGNAL LAMP INDICATORS WITH SIDE REPE (AVREPL)

✦✦ Indicatoare cu repetitoare laterale

TYPE OF HEADLIGHTS WITHOUT DISCHARGE LAMPS (SLDECH)

✦✦ Faruri fără lămpi cu descărcare

TYPE OF SHOCK ABSORBERS CONTEXT CRITERIOM (SAN285)

✦✦ Utilizează criterii specifice pentru amortizoare

TYPES OF RADIOS RADIO 44A (RAD44A)

✦✦ Acest vehicul este dotat cu un sistem RADIO 44A (RAD44A) pentru divertisment.

UNDERBODY PROTECTION WO ANTIGRIT PROTECTION (SKTGRV)

✦✦ Lipsă de protecție antigrindină

UTILITY ADAPTATION COVER WITHOUT ADAPTATION (SAN164)

✦✦ Fără capac de adaptare

VARIOUS ADDITIONAL FEATURES

SAFETY EQUIPMENT PACK 2

(PRESE2)

✦✦

Pachet de echipamente de siguranță 2 cu caracteristici suplimentare

VEHICLE LIGHT CONVERSION

WO LIGHT ADAPTATION SVO

(SANCML)

✦✦

Nu există adaptări de lumini specifice pentru acest vehicul

VENTILATION FLAP

WITHOUT REAR SEATS FOOTWELL AIR VENT

(SSAERA)

✦✦

Nu are gură de aerisire la nivelul picioarelor scaunului din spate

WHEEL DISC PROTECTION

WITHOUT PROTECTIVE REAR B

(SPRODI)

✦✦

Fără disc de protecție pentru roata din spate

WHEELS RIMS

DIFFERENT WHEEL 11 (RDIF11)

✦✦

Design diferit al roții (RDIF11)

WINDOW TINT

ATHERMAL SIDE AND REAR WI (VATLAR)

✦✦

Tentă termică pe geamurile laterale și spate

WIPER START-UP TYPE

AUTOMATIC LIGHTS + WINDSCREEN WIPER

(ALEVA)

✦✦

Sistem automat de lumini și ștergătoare de parbriz

VARIOUS FUNCTIONS

WITHOUT PRODUCT EQUIPMENT (SSPTPR)

✦✦

Nu există echipamente specifice pentru produse

VEHICLE PRODUCTION PLANT

(E) PLANT PROD (APV001_E)

✦✦

Vehiculul este produs în uzina de producție APV001_E

WATER PROTECTION

WO RAIN FORD RIVER KIT (SKTPGR)

✦✦

Nu este echipat cu protecție împotriva ploii sau a râului Ford

WHEEL RIM TYPE

17 ALUMINIUM WHEEL RIMS 1 (RALU17)

✦✦

Jante din aluminiu de 17 inch

WIND DEFLECTOR NET

W/O WIND DEFLECTOR NET (SAREMA)

✦✦

Absența plasei deflectoare de vânt

WINDSCREEN TINT

NON ATHERMAL WINDSCREEN (PBNATH)

✦✦

Nuanță non-termică pe parbriz

Cronologie

S-a găsit 1 înregistrare

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 10.2013

🌐 Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒

Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul