

Opel Insignia

Generat pe 14.01.2026

VIN: W0LGT8EM*****

Combustibil: Diesel

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 199.500 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Vești bune

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit în regim de taxi



Transport

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit de către poliție



Demo

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit pentru lecții de șofat

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Vești bune

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări:**  **+2**

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare

A fost furat în trecut?

☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


 România  Slovacia  Danemarca  Cehia  Ungaria  Italia  Slovenia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 199.500 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 216.765 km
- 19 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
09.2014	10 km
08.2015	32.168 km
09.2015	32.107 km
01.2016	47.353 km
04.2016	53.213 km
09.2016	60.728 km
04.2017	75.797 km
08.2017	83.986 km
09.2017	86.121 km
04.2018	98.681 km

Înregistrările odometrului	
10.2018	110.000 km
04.2020	140.822 km
06.2020	142.500 km
03.2021	155.123 km
01.2022	162.519 km
04.2022	163.883 km
04.2023	180.282 km
01.2024	195.016 km
04.2024	199.500 km

Obiceiuri de condus		
09.2014 - 08.2015	Condus intensiv	3.131 km/lună
08.2015 - 09.2015	Tip de condus neevaluat	
09.2015 - 01.2016	Condus intensiv	3.746 km/lună
01.2016 - 04.2024	Condus normal	1.515 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Vești bune

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice

A fost casat?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Asigurată?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare despre asigurarea vehiculului

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Sumar

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale



1 înregistrare similară

05.2020

Germania

Evaluare

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Am grupat aceste înregistrări de evaluare a daunelor în acest raport în format PDF - par să descrie același eveniment deoarece conțin constant aceleași date, locații și detalii.

Ca să vezi toate detaliile disponibile și ca să te asiguri că vezi cele mai detaliate și curente informații, te rugăm să consulți raportul digital de pe site-ul nostru.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Vești bune

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Valoare de piață

Am verificat cu cât s-au vândut de curând vehicule similare și am calculat un preț mediu pentru acest model și an de producție.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 32.064 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Opel Insignia

Am analizat prețurile recente pentru acest model și an de producție, pe baza vânzărilor din țara ta din ultimele 6 luni. Acest lucru îți poate oferi o idee despre prețul la care se vând vehicule similare, ceea ce te va ajuta să iei o decizie mai bine informată. Reține că prețurile pot varia în funcție de starea în care se află vehiculul, kilometraj și caracteristici.

Cel mai mic preț

28.857 RON

Prețul mediu

32.064 RON

Cel mai mare preț

35.270 RON

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Opel



Model
Insignia



Descriere
insignia



Tip caroserie
Break



An model
2014



Tip combustibil
Diesel



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Descriere motor
**ENG-4 CYL 20L DIESEL
TURBO HO (LBS)**



Piața de destinație a modelului
EU



Nr. locuri
5



Cod motor
A20DTH -17D22403

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0 TRIM COLOUR SEAT JET BLACK

✦ Scaune cu tapiserie neagră

10 ADJ FRT ST MAN 6-WAY PWR DR

✦ Scaun față șofer reglabil electric în 6 direcții

101 INFO DISPLAY MULTI COLOR GRAPH

✦ Afișaj grafic cu informații multicolore

103 INDICATOR SEAT BELT WARNING RH

✦ Indicator de avertizare pentru centura de siguranță din partea dreaptă

105 ADVANCED TYRE-PRESSURE MONITOR

✦ Sistem avansat de monitorizare a presiunii în anvelope

107 LOCK CONTROL STEERING COLUMN

✦ Control de blocare pentru coloana de direcție

109 REAR VIEW CAMERA FOR PARK AID

✦ Cameră cu vedere în spate pentru asistență la parcare

110 SWITCH STEERING WHEEL HEATED

✦ Comutator volan încălzit adăugat

112 LUGGAGE CARRIER CLR ROOF SILV

✦ Suport de bagaje transparent pentru acoperiș argintiu

114 WITHOUT WAX PROTECTION

✦ Fără protecție cu ceară

116 V.A. ASM COCKPIT

✦ Cabină de pilotaj pentru vehicul

118 V.A. ASM ROOF TRIM

✦ Ansamblu decorativ pentru acoperișul vehiculului

12 RESTR. SEAT BELT TENSIONER FRT

✦ Tensor centură de siguranță față

1 TRIM COLOUR DR PANEL JET BLACK

✦ Panouri ornamentale negre pentru uși

100 FRONT AND REAR PARKING SENSORS

✦ Senzori de parcare față și spate pentru asistență

102 SENSOR INDICATOR RR XTRAFFIC A

✦ Senzor indicator de trafic transversal în spate

104 TIRE PRESS MONITORING SYSTEM

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

106 SENSOR SIDE OBSTACLE DET. ENH.

✦ Senzor îmbunătățit de detectare a obstacolelor laterale

108 ANTENNA - DIVERSITY

✦ Antenă de diversitate

11 FRONT PASS SEAT COMFORT PACK

✦ Pachet de confort suplimentar pentru scaunul pasagerului din față

111 TOOL KIT

✦ Trusă de scule de bază pentru reparații de urgență

113 VEHICLE STATEMENT ECE ORG

✦ Vehiculul îndeplinește standardele organizației ECE

115 STAINLESS STEEL RR BUMPER PROT

✦ Protecție pentru bara de protecție spate din oțel inoxidabil

117 V.A. ASM STEERING COLUMN

✦ Coloană de direcție pentru vehicule

119 V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP

✦ Ansamblu suspensie față orizontală

120 V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN

✦ Ansamblu suspensie frontală verticală

121 V.A. ASM REAR SUSPENSION

✦✦ Ansamblu suspensie spate

123 VIN MODEL YEAR 2014

✦✦ Anul modelului 2014 Numărul de identificare al vehiculului

125 GEARING CODE

✦✦ Codul angrenajului pentru trenul de transmisie

127 WIRING PROV CUSTOM WIRING (IP)

✦✦ Dispoziție de cablare personalizată a panoului de instrumente

129 PARK AND GO TECHNOLOGY

✦✦ Tehnologia Park and Go

130 SEAT COMFORT PACK 2

✦✦ Pachet confort scaune 2

14 ERGONOMIC SPORTS FRONT SEATS

✦✦ Scaune față sport ergonomice pentru confort

16 REAR ELECTRIC WINDOWS

✦✦ Geamuri electrice în spate

18 RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D

✦✦ Tetierele scaunelor din față care pot fi reglate în sens ascendent

2 MOLDING DR INTR ECHELON COOL

✦✦ Echelon Cool Dr Intr Molding

21 WINDSHIELD TYPE TINTED

✦✦ Parbriz vopsit pentru reducerea strălucirii

23 CONTROL SEAT POWER LUMBAR RH

✦✦ Control lombar electric pentru scaunul din dreapta

25 LOCK CNTRL REMOTE ENTRY STD

✦✦ Control standard de blocare a intrării la distanță

27 ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH

✦✦ Ferestre electrice cu o singură atingere

122 V.A. ASM TYRES & WHEELS

✦✦ Ansamblu de anvelope și roți

124 STEERING WHEEL CONTROL-RADIO

✦✦ Comenzi radio pe volan

126 WIRING PROV CUSTOM WIRING BODY

✦✦ Dispoziție de cablare personalizată a caroseriei

128 ELECTRICAL PARK BREAK

✦✦ Frână de parcare electrică

13 EFF. PT CTRL SAFETY REGULATION

✦✦ Controlul eficient al puterii pentru reglementarea siguranței

131 FREQUENCIES 433 MHZ

✦✦ Frecvență de funcționare la 433 MHz

15 POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN

✦✦ Geamuri electrice pentru pasager cu funcție de ridicare/coborâre rapidă

17 INTERIOR TRIM CONFIG #1

✦✦ Configurația tapițeriei interioare #1

19 PROVISIONS FOR RESTRAINING NET

✦✦ Dispoziții privind plasa de reținere în vehicul

20 DARK TINTED REAR WINDOWS

✦✦ Geamuri fumurii întunecate în partea din spate a vehiculului

22 CONTROL SEAT POWER LUMBAR LH

✦✦ Comandă electrică lombară a scaunului pentru mâna stângă

24 EQUIPMENT SENSOR AIR MOISTURE

✦✦ Echipament cu senzor de umiditate a aerului

26 BREAKPOINT MY14.5

✦✦ Model: Breakpoint MY14.5

28 VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

✦✦ Vehicul de tip autoturism

29 AIRBAGS FRT DR&CO SIDE & ROOF

✦✦ Airbaguri frontale pentru șofer, copilot, protecție laterală și acoperiș

30 CENTRE REAR CLOTH HEADREST

✦✦ Tetieră centrală spate din stofă

32 VENT AIR CONSOLE RR

✦✦ Ventilație pentru consola din spate

34 WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

✦✦ Sistem de ștergătoare sensibil la umezeală

36 DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

✦✦ Climatizare electrică cu două zone

38 CENTER ARMREST RR W. STORAGE

✦✦ Braț central spate cu spațiu de depozitare

4 INTERIOR TRIM JET BLACK

✦✦ Tapițerie interioară negru jet

41 CONSOLE ROOF INTERIOR

✦✦ Consolă interioară pe acoperiș

43 POCKET FRONT SEAT BACK LH

✦✦ Buzunar spate scaun față stânga

45 TRIM CLOTH RIBBON

✦✦ Pânză Panglică Trim

47 VEHICLE FUEL DIESEL B10

✦✦ Diesel B10 Tip carburant Vehicul

49 ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

✦✦ Program electronic de stabilitate pentru siguranță

50 SOVEREIGN SILVER/ICE SILVER

✦✦ Culoare exterioară Sovereign Silver/Ice Silver

52 CHASSIS EQUIP REAR AXLE 4-LINK

✦✦ Ax spate 4-Link Echipament șasiu

3 MOLD I/PECHELON COOL

✦✦ Cool Molding I/P Echelon

31 WASHER + WIPER BACK WINDOW

✦✦ Spălător și ștergător de geamuri spate

33 PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

✦✦ Deconectare manuală pentru airbagul pasagerului

35 HEADLIGHT PRESSURE WASHERS

✦✦ Sistem de spălare sub presiune a farurilor

37 GERMANY-MANDATORY

✦✦ Vehicul proiectat pentru reglementările din Germania

39 MIRROR IS/RV LT SENSITIVE

✦✦ Oglindă retrovizoare interioară sensibilă la lumină

40 MIRRORS I/S SUNSHADE ILLUM

✦✦ Oglinzi parasolar interioare iluminate

42 MIRROR L+R RC ELEC HEAT MANFOL

✦✦ Oglinzi exterioare încălzite electric cu pliere manuală

44 POCKET FRONT SEAT BACK RH

✦✦ Buzunar spate scaun față dreapta

46 TRIM DOOR CLOTH ATLANTIS

✦✦ Designul tapițeriei ușilor numit Atlantis

48 AXLE RATIO - 3.20

✦✦ Raportul axei 3.20

5 COMP FRT LH NON-COMP. SEL SUSP

✦✦ Componentă suspensie stânga față Non-Compact, Suspensie Select

51 CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM

✦✦ Ansamblu cadru față Echipament șasiu

53 ENGINEERING YEAR 2014

✦✦ Anul de inginerie 2014

54 RADIO INTELLILINK RF900 TOUCH

✦ Radio Intellilink RF900 cu ecran tactil

56 BRAKE PARKING POWER OPERATED

✦ Frână de parcare acționată electric

58 FILTER EXHAUST SYSTEM PARTICLE

✦ Filtru de particule pentru sistemul de evacuare

6 COMP FRT RH NON-COMP. SEL SUSP

✦ Componentă suspensie dreapta față Non-Compact, Suspensie Select

61 HEATED FRONT SEATS

✦ Scaune față încălzite

63 RECEPTACLE ELECTR FRT CONSOLE

✦ Receptor electric pentru consola din față

65 LEFT HAND DRIVE

✦ Configurația vehiculului cu volan pe mâna stângă

67 LOCAL PACKAGE

✦ Include caracteristici ale pachetului local

69 RECEPTACLE MEMORY CARD

✦ Receptacul pentru cardul de memorie

70 BELT LINE MOLDING CHROME ALL

✦ Chrome Belt Line Molding

72 TRANS-AUTO MERCHANDISED EQU.

✦ Echipamente de transmisie automată comercializate

74 MAN.TILT TELESCOPING STEERING

✦ Coloană de direcție înclinabilă și telescopică cu reglare manuală

76 EMISSION-SYSTEM EEC 09

✦ Emisii conforme cu standardele CEE

78 MODEL UPGRADE 05

✦ Model Upgrade 05

55 ABS 17" FRT & RR DISC POWER

✦ Frâne ABS cu discuri electrice de 17 inch față și spate

57 ALTERNATOR-120 A

✦ Alternator 120A

59 CRUISE CNTRL AUTO ELEC. SPEED

✦ Control electronic automat al vitezei de croazieră

60 BATTERY 12V 75AH 720 CCA

✦ Baterie 12V 75Ah 720 CCA

62 RECEPTACLE ELECTR FRT CONSOLE

✦ Receptor electric pentru consola din față

64 ENG-4 CYL 20L DIESEL TURBO HO

✦ Motor cu 4 cilindri 2.0L Diesel Turbo HO

66 LOCAL PACKAGE

✦ Include caracteristici ale pachetului local

68 MARKETING AREA - EUROPE

✦ Regiunea de piață - Europa

7 COMP RR LH NON-COMP. SEL SUSP

✦ Componentă de suspensie stânga spate necompactă, suspensie selectată

71 TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL

✦ Transmisie automată cu 6 trepte AR A6-AF40 EL

73 STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES

✦ Volan cu 3 spițe îmbrăcat în piele

75 EU-EQUIPMENT

✦ Echipament EU-Spec

77 POWER STEER NON VAR ELECTRIC

✦ Servodirecție electrică ne-variabilă

79 CNTRL SEAT MAN CUSHN EXTN LH

✦ Control manual al extensiei pernei scaunului din partea stângă

- 8

COMP RR RH NON-COMP. SEL SUSP

Componentă suspensie spate dreapta necompactă, suspensie selectată
- 81

TYRE SPARE T125/70 R17 SL 98M

Dimensiunea anvelopei de rezervă T125/70 R17 SL cu indice de încărcare 98 și indice de viteză M
- 83

WHEEL 17X7 J ALU DESIGN 1

Jantele au diametrul de 17 inch, sunt fabricate din aluminiu și sunt proiectate în stil 1
- 85

LAMP FRT FOG ECE

Lampa de ceață față îndeplinește standardul ECE
- 87

FOG LAMP REAR

Lampă de ceață spate pentru vizibilitate
- 89

ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

Sistem adaptiv de iluminare frontală
- 90

TRIM CLOTH RIBBON - BLACK

Pânză neagră Ribbon Trim
- 92

PLAYER COMPACT DISC & MP3

CD și MP3 player combinate
- 94

HEADLAMPS CONTROL LEV.SYS.AUTO

Sistem automat de nivelare a farurilor
- 96

SIGHT AND LIGHT PACK

Pachet de vedere și lumină
- 98

SPEEDOM. KM

Afișaj vitezometru în kilometri
- 80

CNTRL SEAT MAN CUSHN EXTN RH

Control manual al extensiei pernei scaunului din partea dreaptă
- 82

TIRES 225/50 R17-98H BW R/ST

Anvelope 225/50 R17-98H Blackwall all-season
- 84

SPACESAVER STL SPARE WHEEL 17"

Roată de rezervă Space-Saver din oțel cu diametrul de 17"
- 86

INT ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

Iluminare adaptivă față Interior
- 88

LAMP SYS DAY RUNNING LIGH LED

Sistem de lămpi cu LED pentru luminile de rulare pe timp de zi
- 9

RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER

Tensor pentru centura de siguranță pentru un plus de siguranță
- 91

POWER TAILGATE

Portiță spate acționată electric
- 93

CONTROL INTELLIGENT HIGH BEAM

Control inteligent al luminii de întâlnire
- 95

MULTI-COLOURED INTERIOR LIGHT

Iluminare ambientală interioară cu opțiuni multi-color
- 97

HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL

Control automat pornit-oprit al farurilor din tunel
- 99

SPEAKER SYSTEM 7 PREMIUM

Sistem de difuzoare 7 Premium

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

09.2014  Germania

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.



05.2020



Germania

Evaluare detectată



Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul