


VOLKSWAGEN Touareg

Generat pe 10.11.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet



WVGZZZ7PZFD008610

Combustibil: Diesel

Tipul transmisiei: Automată

Daune

Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 132.500 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Vești bune

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit în regim de taxi



Transport

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit de către poliție



Demo

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit pentru lecții de șofat

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.




Vești bune

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:  +2

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Danemarca  Slovenia  Cehia  Ungaria  Italia  Slovacia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 132.500 km
- 1 înregistrare a kilometrajului

2021

Înregistrările odometrului

10.2021 132.500 km

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Vești bune

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare despre asigurarea vehiculului

Program de întreținere

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

Sumar

- Ultima revizie programată a avut loc acum 12.500 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Următoarea revizie ar trebui să fie efectuată în 2.500 km

Revizia următoare la 135.000 km

⌚ Timp aprox. de service 60 min. Filtru ulei de motor (Înlocuire) +8 verificări de efectuat

Revizie trecută la 120.000 km

⌚ Timp aprox. de service 60 min. Filtru ulei de motor (Înlocuire) +8 verificări efectuate

⌚ Timp aprox. de service 114 min. Funcționare frână de parcare (Verificare/raportare) Claxon (Verificare/raportare)

Lamele ștergătoare față (Verificare/raportare) +36 verificări efectuate

⌚ Timp aprox. de service 12 min. Filtru de combustibil (Înlocuire)

⌚ Timp aprox. de service 12 min. Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

⌚ Timp aprox. de service 36 min. Șine de ghidare trapă (Curățare/lubrifiere) +17 verificări efectuate

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Sumar

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

04.2024

🇩🇪 Germania

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Sticlă



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față stânga / Bară de protecție

Data necunoscută

Germania

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

- Vești bune**
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Valoare de piață

Am verificat cu cât s-au vândut de curând vehicule similare și am calculat un preț mediu pentru acest model și an de producție.

Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 91.488 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru VOLKSWAGEN Touareg

Am analizat prețurile recente pentru acest model și an de producție, pe baza vânzărilor din țara ta din ultimele 6 luni. Acest lucru îți poate oferi o idee despre prețul la care se vând vehicule similare, ceea ce te va ajuta să iei o decizie mai bine informată. Reține că prețurile pot varia în funcție de starea în care se află vehiculul, kilometraj și caracteristici.

Cel mai mic preț

82.339 RON

Prețul mediu

91.488 RON

Cel mai mare preț

100.637 RON

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
VOLKSWAGEN



Model
Touareg



Descriere
touareg



Tip caroserie
SUV



An model
2015



Capacitate cilindrică
3 l



Putere motor
193 kW (259 cp / 262 PS)



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Nr. uși
5



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
6



Nr. viteze
8



Piața de destinație a modelului
EU

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0F5 FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

✦✦ Sistem de alimentare proiectat pentru motoare diesel

0K0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

✦✦ Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ

0M1 FUEL TANK

✦✦ Rezervor de combustibil

0P3 SPORTS TAILPIPE OF POLISHED STAINLESS STEEL

✦✦ Țeava de eșapament sport din oțel inoxidabil lustruit

0TD FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

✦✦ Covoarașe față și spate

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

✦✦ Zone climatice standard configurate

1AT ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

✦✦ Controlul electronic al stabilității (ESC)

1E9 WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR

✦✦ Fără canistră de cărbune activat cu SCR

1G8 BREAKDOWN KIT

✦✦ Kit de avarie inclus

1LC DISK BRAKES IN FRONT

✦✦ Echipat cu frâne pe disc în față.

0JZ WITHOUT DETERMINATION OF WEIGHT CATEGORY FOR FRONT AXLE

✦✦ Categoria de greutate a punții față nu este specificată

0KA WITHOUT DECALS AND EMBLEMS

✦✦ Fără decalcomanii și embleme

0NM WITHOUT ENGINE DESIGNATION AND NAMEPLATE SET

✦✦ Nici o denumire specifică a motorului sau plăcuță de identificare

0SB LABELS/PLATES IN GERMAN

✦✦ Etichete/plăcuțe în limba germană

0VC INFORMATION KIT IN GERMAN

✦✦ Kit de informații în limba germană

0YZ WITHOUT DETERMINATION OF WEIGHT CATEGORY FOR REAR AXLE

✦✦ Categoria de greutate a axei spate nu este specificată

1BK 4-CORNER AIR SUSPENSION WITH ELECTRONIC SHOCK ABSORPTION CONTROL

✦✦ Include suspensie pneumatică în 4 colțuri cu control electronic al absorbției șocurilor

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

✦✦ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1L0 STANDARD AIR CLEANER

✦✦ Filtru de aer standard inclus

1M6 TRAILER HITCH MECHANICALLY SWIVELING AND POWER-DETACHABLE

✦✦ Încărcător de remorcă pivotant mecanic și detașabil electric

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

✦ Sistem de asistare variabilă a direcției instalat

1PE WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)

✦ Șuruburi pentru roți cu protecție antifurt

1S1 TOOL KIT AND JACK

✦ Trusă de scule și cric

1T3 FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

✦ Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare

1XX LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL W/ TIPTRONIC

✦ Volan sport îmbrăcat în piele cu comenzi multifuncționale și funcție Tiptronic

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Umplere inițială de combustibil standard

2C5 AXIAL AND VERTICAL ADJUSTABLE STEERING COLUMN

✦ Coloană de direcție reglabilă axial și vertical

2G0 WITHOUT INSERT FOR THE FILLING UP OF FUEL

✦ Nu este prevăzută nicio inserție pentru rezervorul de combustibil

2P2 STAINLESS STEEL LOADING EDGE PROTECTION

✦ Protecția marginii de încărcare din oțel inoxidabil

3CA WITHOUT PARTITION

✦ Fără perete despărțitor

3FU BIG ROOF SYSTEM

✦ Sistem de acoperiș mare pentru vizibilitate sporită

3L5 POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS

✦ Reglare electrică a scaunelor pentru ambele scaune din față

1NS COVERS FOR WHEEL HUBS/WHEEL BOLTS

✦ Învelișuri pentru butuci de roată și șuruburi de roată

1Q3 MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, XX HZ

✦ Amortizor de masă pentru volan

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1W2 GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM

✦ Sistemul de răcire al compartimentului pentru mănuși

1Y0 WITHOUT DIFFERENTIAL LOCK

✦ Nu este inclusă blocarea diferențialului

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦ Nu sunt incluse echipamente de livrare suplimentare

2EG DISK BRAKES IN REAR

✦ Frâne pe disc în spate

2JC COMFORT BUMPERS

✦ Barele de protecție confortabile

2WE ADDITIONAL SNOW TIRES

✦ Set suplimentar de anvelope de iarnă furnizate

3D1 CENTER CONSOLE

✦ Consolă centrală.

3GL ADDITIONAL LOWER PART FOR RAISED LUGGAGECOMPARTMENT FLOOR

✦ Parte inferioară suplimentară pentru podeaua ridicată a compartimentului pentru bagaje

3M0 WITHOUT SPECIAL MEASURES

✦ Fără măsuri speciale

3NW REAR SEAT BENCH/BACKREST, SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST

✦✦ banchetă spate cu spătar rabatabil fracționat și cotieră centrală

3S1 BRIGHT ROOF RAILS

✦✦ Șine luminoase pentru acoperiș

3W4 ACOUSTICS PACKAGE "STANDARD"

✦✦ Pachet acustic standard

3ZU 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

✦✦ Centuri de siguranță exterioare spate în 3 puncte cu etichetă ECE

4AU DOOR AND SIDE TRIM PANEL

✦✦ Uși și panouri laterale incluse

4E7 TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING

✦✦ Închidere electrică a hayonului/capacului portbagajului

4H5 POWER-OPERATED CHILD SAFETY LOCK

✦✦ Sistem de blocare a siguranței copiilor cu acționare electrică

4KF SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED

✦✦ Geamuri laterale termoizolante cu tentă închisă

4M3 BEVERAGE HOLDERS

✦✦ Suporturi pentru băuturi

4X4 SIDE AIRBAG IN FRONT AND REAR WITH CURTAIN AIRBAG

✦✦ Airbaguri laterale în față și în spate cu airbag cortină pentru siguranță

5D7 CARRIER FREQUENCY 868 MHZ WITHOUT PANIC BUTTON

✦✦ Frecvență purtătoare 868 MHz fără buton de panică

3QT 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT

✦✦ Centuri de siguranță față în 3 puncte cu pretensionator și reglare pe înălțime

3U4 LUGGAGE COMPARTMENT COVER

✦✦ Capac inclus pentru compartimentul pentru bagaje

3Y0 WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

✦✦ Fără parasolar rulant

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦✦ Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

✦✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

✦✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4K3 RADIO REMOTE CONTROLLED CENTRAL LOCKING OPERATED FROM INSIDE AND SAFELOCK

✦✦ Sistem de închidere centralizată cu telecomandă radio și funcție safelock

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

✦✦ Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată

4UP DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦✦ Airbaguri pentru șofer și pasagerul din față cu airbag pentru genunchi și funcție de dezactivare

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5K5 TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦✦ Folie de acoperire pentru tranzit cu măsuri suplimentare de protecție la transport.

5MA DECORATIVE INSERTS

✦✦ Inserții decorative

5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

✦✦ Oglindă exterioară stângă: Asferică

5ZC HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS (X-ADJUSTMENT)

✦✦ Tetierele scaunelor din față cu înălțime reglabilă

6D1 CENTER ARMREST IN REAR

✦✦ Braț central spate inclus

6EA WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE GUARD)

✦✦ Fără protecții laterale suplimentare pentru caroserie (Stone Guard)

6GA WITHOUT ADD-ON KIT

✦✦ Nu este inclus niciun kit suplimentar

6M0 WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET

✦✦ Nu sunt incluse curele de legare / plasă / buzunar

6P1 REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)

✦✦ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din spate conform ECE

6SF STANDARD LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING

✦✦ Acoperire standard a podelei compartimentului pentru bagaje

6X0 WITHOUT ENTRY GRAB HANDLE

✦✦ Mâner de prindere fără intrare

7A0 WITHOUT CD CHANGER/CD PLAYER

✦✦ Nu include schimbător sau player CD

5RV RIGHT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

✦✦ Oglinda exterioară dreaptă este asferică

5XU SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, EXTRACTABLE, AIRBAG LABEL ON SUN VISOR

✦✦ Viziere de soare cu oglindă iluminată, pot fi extrase, include eticheta airbag

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦✦ Fără stingător de incendiu

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦✦ Brațieră centrală față instalată

6F0 WITHOUT DECORATIVE FILMS / EMBLEMS

✦✦ Nu sunt incluse folii decorative sau embleme.

6KA RADIATOR GRILLE

✦✦ Designul grilei radiatorului

6NJ STANDARD MOLDED HEADLINER

✦✦ Căptușeală standard turnată

6Q2 LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦✦ Maneta/manerul schimbătorului de viteze din piele

6W1 FRONT LICENSE PLATE CARRIER (LARGE)

✦✦ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față (mare)

6XW EXTERIOR MIRRORS, AUTO-DIMMING, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED

✦✦ Oglinzi exterioare pliabile electric, cu întunecare automată, cu încălzire

7AU ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MONITORING, BACKUP HORN, AND TOWING PROTECTION

✦✦ Sistem de alarmă antifurt cu monitorizare interioară, claxon de rezervă și protecție la remorcare

7B3 12-VOLT SOCKET(S)

✦ Priză(e) de 12 volți

7G0 WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

✦ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

7KJ VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 7P0

✦ Diferențierea clasei de vehicule 7P0

7M0 PLASTIC SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES

✦ Plăcuțe de plastic pentru zgârieturi în deschiderile ușilor

7P2 POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS

✦ Suport lombar reglabil electric pe scaunele din față

7X2 PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

✦ Controlul distanței de parcare față și spate

8AY RADIO NAVIGATION SYSTEM

✦ Echipat cu sistem de radionavigație

8IM GAS-DISCHARGE HEADLAMPS WITH CORNERING LIGHT

✦ Echipat cu faruri cu descărcare în gaz care includ funcția de iluminare în viraje

8Q5 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT, AUTOMATIC/DYNAMIC, WITH CORNERING LIGHT (AFS 1)

✦ Reglarea amplitudinii farurilor, automată/dinamică, cu lumină de viraj (AFS 1)

8T1 CRUISE CONTROL SYSTEM (CCS)

✦ Sistem de control al vitezei de croazieră

8WH FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP

✦ Sistem de lămpi de ceață față și lămpi de colț

8Y1 TWO-TONE HORN

✦ Corn cu două tonuri inclus

7E6 ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

✦ Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

7K3 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, FREQUENCY 433 MHZ HIGH

✦ Sistem de monitorizare directă a presiunii în anvelope cu frecvență înaltă de 433 MHz

7L8 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Sistem Start/stop cu frânare regenerativă

7MM EMISSION STANDARD EU6 PLUS

✦ Standard de emisii EU6 plus

7Q2 NAVIGATION SYSTEM WITH COLOR SCREEN

✦ Sistem de navigație cu ecran color

7Y0 WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

✦ Fără asistență la schimbarea benzii de rulare

8G0 WITHOUT LIGHT CONTROL

✦ Fără control al luminii

8K3 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE

✦ Lumini de zi separate cu activare automată a farurilor și funcție de revenire acasă

8SA TAIL LAMP ASSEMBLIES, STANDARD DESIGN

✦ Ansambluri de lămpi spate cu design standard

8TC REAR FOG LAMP FOR DRIVING ON THE RIGHT

✦ Lampă de ceață spate pentru conducerea pe dreapta

8X1 HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦ Sistem de spălare a farurilor

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

8ZH ANTENNA FOR AM/FM RECEPTION, "DIVERSITY"

✦ Antenă pentru recepție AM/FM

9G1 ALTERNATOR 220 A

✦ Alternator cu capacitate de 220A

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9NX WITHOUT ELECTRONIC LOGBOOK

✦ Exclue jurnalul de bord electronic

9Q2 MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER WITH CHECK CONTROL

✦ Afișaj multifuncțional și computer de bord cu funcție check control

9TG ADDITIONAL WARNING LIGHTS (DOOR AREA) IN FRONT

✦ Lumini de avertizare suplimentare în zona ușii din față

9WC WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE

✦ Fără "multimedia" în vehicul

9ZW MOBILE PHONE INTERFACE

✦ Conectivitatea telefonului mobil

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

CV6 ALLOY WHEELS 9J X 20

✦ Vehiculul este echipat cu jante din aliaj de 20 inch, cu o lățime de 9 inch.

E0A NO SPECIAL EDITION

✦ Ediție standard, fără versiune specială

9AD CLIMATRONIC, CFC-FREE

✦ Sistem de climatizare Climatronic fără CFC

9JB SMOKER'S PACKAGE, ASHTRAY IN FRONT AND REAR

✦ Pachet pentru fumători

9MA INTERIOR LIGHTING FOR BASIC EQUIPMENT

✦ Iluminare interioară pentru caracteristicile standard

9P3 BELT CONTROL, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE

✦ Controlul centurii cu cataramă electrică

9T1 HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

✦ Duze de spălare încălzite în față

9VE DIGITAL SOUND PACKAGE

✦ Pachet de sunet digital

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦ Tensiune de funcționare standard 12 V

A8B BASIC EQUIPMENT

✦ Echipament de bază

B01 TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

✦ Aprobare de tip pentru Germania

C11 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦ Autorizație de funcționare pentru efectuarea de modificări

DV7 6-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 3.0 L/193 KW(24V) V6, TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS TH1

✦ Acest vehicul este echipat cu un motor turbo diesel cu 6 cilindri cu o cilindree de 3,0 litri și o putere de 193 kW. Este un motor V6 cu tehnologie TDI common rail.

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

✦ Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

ELO WITHOUT ONLINE SERVICE

✦ Niciun serviciu online

FB0 STANDARD PAINT COATING

✦ Acoperire cu vopsea standard

FE0 WITHOUT COUNTRY CODE (NO DVD PLAYER IN VEHICLE)

✦ Vehiculul nu are un cod de țară, ceea ce înseamnă că nu există un DVD player în vehicul

G1G 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE

✦ Transmisie automată cu 8 trepte pentru 4WD

GY1 POWER LATCHING FOR TAILGATE

✦ Sistem de închidere electrică a hayonului

J0P BATTERY 580 A (105 AH)

✦ Capacitatea bateriei 580 A (105 AH)

KA6 WITH FRONT AND REAR VIEW CAMERA SYSTEM AND TWO SIDE CAMERAS

✦ Echipat cu sistem de camere video față și spate și două camere laterale pentru vizibilitate sporită

KL1 LED LICENSE PLATE LIGHTING

✦ LED pentru iluminarea plăcuței de înmatriculare

LOL LEFT-HAND DRIVE

✦ Configurație unitate cu mâna stângă

NT0 TRANSIT COATING (TYPE 1)

✦ Îneliș de tranzit

NZ1 WITH CALL FEATURE

✦ Include funcția de apelare

QE4 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE 2

✦ Include un pachet cu compartiment de depozitare

EM1 DRIVER ALERT SYSTEM

✦ Sistem de alertă pentru șofer instalat

FC0 WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

✦ Fără instalare personalizată

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦ Varianta de echipare de bază

GP1 VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦ Vehicule cu măsuri speciale de modernizare

HC5 TIRES 275/45 R20 110W LOW ROLLING RESISTANCE

✦ Anvelope cu rezistență redusă la rulare 275/45 R20 110W

K8G HATCHBACK

✦ Hatchback

KE2 ADDITIONAL FUSE

✦ Siguranță suplimentară furnizată

KP2 WITH ADDITIONAL SWITCH

✦ Comutator suplimentar echipat

N1P SEAT TRIM COVERS IN PART LEATHER

✦ Scaunele sunt acoperite cu o combinație de piele și alt material, oferind un interior elegant și confortabil.

NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

Q2J COMFORT SEATS IN FRONT

✦ Scaune confort instalate în față

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦ Prelungirea intervalului de service activată

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QR8 WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

Afișajul dinamic pentru indicatoare rutiere nu este inclus

ST6 CONTROL OF START OF ADVANCE SALE

Funcție de control care permite începerea vânzării în avans

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

UH2 PARKING BRAKE

Sistemul de frânare de parcare

V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VF0 STANDARD PEDAL CLUSTER

Grup de pedale standard

X0A EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

Subset de opțiuni de echipamente adaptate pentru Germania

QJ1 CHROME PACKAGE

Pachet crom

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

Recepție radio digitală activată

TH1 6-CYLINDER DIESEL ENGINE 3.0 L UNIT 059.K

Tip motor: 6 cilindri diesel 3.0L unitate 059.K

UF7 ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE

Interfață electrică pentru utilizare externă

UK2 ELECTRIC REAR SEAT RELEASE

Deschidere electrică pentru scaunele din spate

VC0 WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER

Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj

VL1 EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

Măsuri extinse de protecție a pietonilor

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Înregistrări necunoscute de date

 Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

Înregistrarea este validă, dar data care îi este atribuită poate fi incorectă. Acest lucru se poate întâmpla atunci când sunt disponibile doar informații parțiale.

Ultimele înregistrări

04.2024

 Germania

Evaluare detectată



Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe autostradă
- Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- Condu în oraș, în trafic
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul